



Olycksutredning

Handläggare
Peter KarlssonAnledning till undersökningen
Dödsolycka med en fyrhjuling

ID brandutredning

139/14-309



Uppdragsgivare: Bergslagens Räddningstjänst
Undersökning utförd: 2014-05-06 av Olycksutredare Peter Karlsson
Bilagor: Fotobilaga, insatsrapport.

Upplysningar om olyckan

Larmtid:	2014-05-04 04:36:32
Adress:	[redacted] Hällefors
Objektstyp:	Grusväg i ett villaområde (tätort)
Sannolik orsak:	Hög hastighet i kombination med alkohol.
Insatsrapport:	201400392

Sammanfattning/slutsats

Olyckan har troligen skett med hög fart och alkoholberusad förare, föraren ligger fastklämd under fyrhjulingen när ambulans och räddningstjänsten anländer till platsen. Ambulanspersonalen ser på den fastklämda mannen att han har legat död en längre tid under sin fyrhjuling. Han dödförklaras därmed på olycksplatsen. En granne till den förolyckade hade hört något ljud ett par timmar innan larmet gick till räddningstjänsten. [redacted]

Bergslagens Räddningstjänst

Peter Karlsson
Olycksutredare**Postadress**
Box 424
681 29 KRISTINEHAMN**Besöksadress**
Scheelegatan 1a
FilipstadTfn: 0586-15216
Mobil: 0703163671Org.nr: 22 20 00-09 19
Bankgiro: 5159-2673
Postgiro: 100 78 12-9E-post: bergslagens.rjt@brt.se
Internet: http://www.brt.se

HÄNDELSEFÖRLOPP

Platsbeskrivning

Platsen ligger i ett tätbebyggt område (villakvarter) med grusvägar runt omkring. Avståndet från asfaltsvägen till olycksplatsen är 40 meter.

Före framkomst

Ägaren till fyrhjulingen hade varit ute och kört under kvällen/natten, han har varit synlig på ett flertal ställen under kvällen. När han är på väg hem till sin bostad, så har han gjort en sladdliknande sväng in mot grannens tomt och vält med fyrhjulingen. Han hamnar då under fyrhjulingen och kläms fast under den vid bröstkorgen och ansiktet. Närmaste grannen hör något ljud på natten vid 02:30 tiden utanför deras hus, men går inte upp och tittar vad det var hon hörde. Men när mamman i huset skall gå ut och rasta sin hund vid 04:36 så upptäcker hon olyckan på deras uppfart. Hon larmar då omgående via 112 till Sos-Örebro Hon kan själv inte göra någonting pga av att fyrhjulingen ligger över manen som körde den. Vikten på denna fyrhjuling är 306 kg.

Omfattning vid ankomst

Ambulansen som kommer först till platsen och ser direkt att mannen har legat död under fyrhjulingen en längre tid, återupplivning påbörjas ej.

Räddningstjänstens åtgärder

När räddningstjänsten anländer så blir det primära att frigöra personen som ligger fastklämd under fyrhjulingen, han ligger klämd [REDACTED].

Direkta orsaker till olyckan/händelsen

En del är troligen att hastigheten har varit hög, samt att mannen var kraftigt berusad och därmed inte hade kontroll på maskinen. I den sladd som har blivit, har han därmed blivit avkastad och klämd under sin egen maskin.



Bild 1. Bilden är tagen på den sidan som den omkomne mannen låg klämd under fyrhjulingen



Bild 2. Röd pil visar den så kallade hasplåten som låg och tryckte [redacted].



Bild 3. Röd pil visar hasplåten , gul pil visar däckets framkomst. vid



Bild 4. Sladdspår in mot grannens tomt. Avståndet från asfalten till olycksplats är 40 meter.