

Diarie nr: E-1028  
Datum: 2014-10-31



# Olycksundersökning

## Villabrand i Mariestad 2014-09-12



2014-10-31  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg  
Håkan Karlsson

**Innehållsförteckning:**

1. Fakta .....sid.3
2. Bakgrund och syfte.....sid.3
3. Avgränsningar.....sid.4
4. Metod.....sid.4
5. Händelsen och Räddningstjänstens insats.....sid.5
6. Direkta olycksorsaker.....sid.6
7. Bakomliggande olycksorsaker.....sid.6
8. Slutsatser, erfarenheter och förslag på åtgärder.....sid.7
9. Bilagor:.....Insatsrapport, SOS ärendekopia, Lupp -  
anteckningar.

## 1. Fakta:

Datum och tid:	Fredagen den 12 september kl. 02.31
Plats:	██████████ Mariestad
Typ av olycka:	Brand i Villa
Insatsrapport nr.	5050437
Dagboksanteckningar.	LUPP Dagbok 2014-09-12 Brand i byggn.....
Uppdragsgivare:	Operativ chef
Rapportförfattare:	Håkan Karlsson
Granskad av:	Robert Zeidlitz

## 2. Bakgrund och syfte:

Larm inkommer till räddningstjänsten kl.02.31 om brand i en villa på ██████████ i Mariestad. Inga människor fanns i byggnaden som får omfattande brand och rökskador. Branden är anlagd. Villan ägdes och användes som klubblokal för en motor klubb, ██████████.

Syftet med denna undersökning är att i skäligen omfattning klarlägga orsaken till branden, brandförloppet och insatsens genomförande.

Villan var i 1 ½ plan med källare. Stomme i trä och putsad fasad.

### **3. Avgränsningar:**

Enligt polisen tyder det mesta på att branden var anlagd.

Undersökningen avgränsas till att främst gälla insatsens genomförande.

### **4. Metod:**

Ingen särskild metod har använts vid undersökningen.

Tjänstgörande skiftlag i Mariestad har via konceptet ”hände-kände -lärde” återkopplat sina erfarenheter.

Inre befäl, Räddningsledare och Styrkeledare har lämnat information om insatsen.

## 5. Händelsen och Räddningstjänstens insats:

Securitas får inbrottslarm kl.02.25 från aktuell villa. Väktare är på plats 5 min. senare och ser då att det ryker och brinner i huset. Han ringer då direkt 112 och larmar om branden.

Första styrkan är på plats efter ca. 5 min. och startar släckningsarbetet. Branden har fått fäste i källaren och på första plan. Under tiden blossar det upp en brand i ett mindre uthus på baksidan.

Larmade enheter till platsen är: 4010, 2080, 6010, 6040, 4030 och 4060. 4030 och 4060 var ute på ett annat uppdrag när de fick larmet (vattenläcka). Räddningsledare var inledningsvis Jimmy Nord (ND) och när tjänstgörande Insatsledare Joakim Dahlund (JD) kommer till platsen tar han över som räddningsledare.

2140 larmades ut men återkallades då inget behov av den tankbilen fanns. 4110, deltid Mariestad, kallades till stationen för att vara i beredskap och sedan åker de till täckpunkt Ymsen. De får sedan också till uppgift att åka till brandplatsen för bevakning och eftersläckning. Räddningsarbetet avslutas sedan på morgonen kl.07.30 av Insatsledare Conny Jebens (CJ).

Larminformation från SOS var att det inte fanns några personer kvar i byggnaden. Oklart om det fanns gasflaskor.

Villan får trots en snabb släckning stora brand och rökskador och kommer troligen att rivas.

Branden släcktes utan större problem. Man startade med utvändigt släckning för att sedan gå in med rökdykare och släcka invändigt. 4030 och 4060 kom en kort stund efter första styrkan till platsen, detta innebar dock ingen fördröjning av arbetet. Snabbt kom man också igång med övertrycksventilering och därmed kunde man ganska snart söka igenom huset och konstatera att det inte fanns några människor kvar i byggnaden. Informationen från start om att det inte fanns personer i byggnaden kunde därigenom bekräftas.

Riskerna med rökdykningen bedömdes som mycket små och genom att gå in i byggnaden kunde släckning och genomsökning göras på ett effektivt sätt. När branden var under kontroll fick man frilägga och lämpa ut delar av byggnaden för att komma åt alla brandhärddar. En brand i ett mindre uthus upptäckts under tiden och den släcks omgående. Där hittar man en flaska med brännbar vätska. Detta gör att misstankar om anlagd brand uppstår. Polisen fanns på plats och tog dit hundar för att söka efter spår.

## **6. Direkta olycksorsaker:**

Troligen en anlagd brand.

## **7. Bakomliggande olycksorsaker:**

Inga kända bakomliggande orsaker finns.

## 8. Slutsatser, erfarenheter och förslag på åtgärder:

Insatsen har gått bra delvis på grund av ett tidigt larm, men också tack vare att allt har fungerat enligt gällande rutiner och all personal arbetade lugnt och effektivt. Målet med insatsen var att begränsa och släcka branden. Detta lyckades. Kommunikationen under insatsen har fungerat problemfritt. Inre ledningen fick information från branden och insatta styrkor fick det stödet från Inre befälet som de behövde.

Några reflektioner gjordes:

- Arbetsljuset på 4010 var bra.
- Rökdykarlampan åker lätt ur fickan.
- En batteridrivna bygglampa kunde ev. varit användbar. Finns det sådana på marknaden.
- Användes Mariestads deltidsstyrka på rätt sätt?
- Callout- funktion önskas på flera rakel enheter i Mariestad.

Åtgärder:

- Utredaren tillsammans med operativ chef tar fram ev. åtgärder med anledning av ovanstående slutsatser.
- Vid denna insats är bedömningen att Mariestads deltidsstyrka nyttjades på rätt sätt. Ett övervägande som dock alltid bör göras är att styrkan kan sättas in i insatsen alt. upprätthålla beredskapen men ändå finnas vid olycksplatsen.
- Fler Rakelenheter i Mariestad har innan undersökningens färdigställande fått callout- funktion.