



Anledning till undersökningen: **Stängselstolpar genom vindrutan**



**Uppdragsgivare:** Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund  
**Undersökning utförd:** 2014-08-19  
**Bilagor:** Foto

### Upplysningar om olyckan

**Larm tid:** 2014-08-18 kl. 19:10  
**Adress:** E20 Gameltorp, sweref 99 TM x6448183 y374923.  
**Olyckstyp:** Trafikolycka singel  
**Inbl. Fordon m.m.:** 1st Bil  
**Inbl. Personer :** 1st  
**Olycksorsak:** Oklart  
**Insatsrapport:** 201400574  
**SOS ärendenr:** 19-5009035-2  
**Syfte & mål:** Förhindra liknande skador  
**Metod:** step



Anledning till undersökningen: **Stängselstolpar genom vindrutan**

---

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Personbil stående i diket på samtliga 4 hjulen med 2st stängselstolpar genom vindrutan.

Räddningstjänstens åtgärder: Tar hand om den skadade

Olycksförlopp: Personbil kör av vägen av okänd anledning

Skadeomfattning: Bilen skadad i fronten samt vindrutan sönder, se bild. Personen i bilen klagar på ryggsmärter samt småsår på kroppen efter glas.

## UNDERSÖKNING

Olycksplatsundersökning dagen efter olyckan.

Platsbeskrivning: E20 med en rak sträckning vid olycksplatsen, vägbanan var blöt av regn.

Olycksorsak: Oklart, men trästolparna har gått av vid marken samt ca 50cm ovanför. Detta har medfört att stolpen har penetrerat vindrutan på bilen. Se bilder.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Räddningstjänsten Västra Skaraborg har haft 2 liknande olyckor med att stängselstolparna penetrerar vindrutan så detta är tredje olyckan. Skadorna på människorna som färdas i bilen kan bli förödande ev. även dödsfall.
- Vilken typ av viltstängsel skall det finnas?
- Är det bara pengar per/meter uppsatt stängsel som räknas?
- Trafiksäkerheten vid eventuell olycka måste enligt räddningstjänsten beaktas.




Anledning till undersökningen: **Stängselstolpar genom vindrutan**

## FOTOBILAGA



Stolpen av strax under marknivå.



Stolpen av ca 50cm  
ovanför första brottet.



Anledning till undersökningen: **Stängselstolpar genom vindrutan**

---



1 av stolparna som satt i  
vindrutan.



Avåknings plats.



Anledning till undersökningen: **Stängselstolpar genom vindrutan**



Stolpens placering sett från kupén.



Stolpens placering sett från kupén.