



Datum  
2014-08-06  
Handläggare  
AD  
ID brandutredning  
Larm nr : 14-538

Anledning till undersökningen: Utredda brandorsaken

---



**Uppdragsgivare:** Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund  
**Undersökning utförd:** 2014-08-06 kl. 10:00  
**Bilagor:** Foto

### Upplysningar om branden

**Larm tid:** 2014-08-05 kl.12:48  
**Adress:** [REDACTED]  
**Objektstyp:** Flerfamiljshus  
**Startutrymme:** Sovrum  
**Startföremål:** Grenkontakt  
**Brandorsak:** Överbelastning mycket trolig.  
**Insatsrapportnr:** 201400538  
**SOS ärende nr:** 4986693  
**Syfte & mål** Utredda brandorsaken  
**Metod** Brandplatsundersökning



Anledning till undersökningen: Utredda brandorsaken

---

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Fullt utvecklade brand i sovrummet samt i hallen, övriga delar var rökfyllda. Rök ur ventilation på taket.

Räddningstjänstens åtgärder: Räddningstjänsten bryter upp dörren samt rökdykare går in i lägenhet eftersom det är oklart om det finns någon kvar inne. Rökspridning i trapphuset vädras ut via fönster i trapphuset. Utrymning av lägenheter i intilliggande trapphus sköts av polis. Kontroll av vindsutrymmet genomförs med hänsyn till ventilationskanaler.

Brandförlopp: Branden startar i sovrummet i en grenkontakt och sprider sig till möbler, säng i rummet.

Skadeomfattning: Sovrummet blir helt utbränt och resten av lägenheten blir kraftigt rökskadad

Spridningsrisker: Spridningsrisk till lägenheten ovanför fanns eftersom fönstret till den brandutsatta lägenheten hade brunnit igenom i ovankant samt lägenheten ovanför var fönstret satta i vädringsläge. Lägenheten ovanför var rökskadad.

## UNDERSÖKNING

Dokumentering av brandplatsen i direkt anslutning till brandsläckningen gjordes av Anders Dahn. Dagen efter utfördes brandplatsundersökning av tekniker Kenneth Svensson tekniska roteln i Borås samt av brandutredare Anders Dahn Alingsås o Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Platsbeskrivning: En 4 rums lägenhet på 1:a våning, lägenhet [REDACTED]. I trapphuset är det 6 lägenheter fördelat på tre våningar.

Primärbrand: Branden startade i sovrummet

Brandorsak: Överbelastning i grenuttag.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Inte använda ett av vägguttagen i rummet till att placera 4st grenkontakter (med 6st kontakter vardera) eftervarandra med mycket strömuttag. Detta medför ökad risk för överbelastning och brand.



Anledning till undersökningen:

Utreda brandorsaken

## FOTOBILAGA



Primärbrandområde







Anledning till undersökningen:

Utreda brandorsaken



Primärbrandområde



Primärbrandområde  
innan rensning.



Anledning till undersökningen:

Utreda brandorsaken



1:a grenkontakten.

Primärbrandområde  
efter rensning.



1:a grenkontakten  
vänd.

Det var mycket  
brännbart runt och  
på grenkontakten.





Datum  
2014-08-06  
Handläggare  
AD  
ID brandutredning  
Larm nr : 14-538

Anledning till undersökningen:

Utreda brandorsaken



De tre andra  
grenkontakterna.



Samma rum, bild från  
lägenhet på 3 våningen.  
Inte samma möblering  
bortsett från sängen som  
var placerad likadant.