



## Undersökningsprotokoll

Datum  
2015-03-30

# Olycksundersökning

Handläggare  
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning  
2015A00171

Anledning till undersökningen:

## Brand i villa Tidaholms Kommun.



**Uppdragsgivare:** Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.

**Uppdrag:** Utredning av dödsbrand [REDACTED].

**Undersökningen utförd:** Dan-Ola Sandén

**Bilagor:** Fotodokumentation, insatsrapport.

### Upplysningar om branden

Larmtid: Tisdagen den 10 Mars 2015 kl.18.15

Adress: [REDACTED] Tidaholms kommun.

Objektstyp: Fritidshus Fristående villa.

Startutrymme: Okänt.

Startföremål: Okänt.

Brandorsak: Okänd. Kan inte utesluta eldstadsrelaterad brand.

Insatsrapport: 2015A00171

Id olycksundersökning  
2015A00171

## Objekt och händelsebeskrivning.

### Beskrivning av objektet.

En fritidsfastighet som ligger enskilt ute i skogen uppe på [REDACTED] området. Huset ligger ca. 17 km. från Tidaholms tätort. Den aktuella fastigheten har grannhus som ej var bebodda. Fritidshuset var i mycket gott skick där ombyggnation och renovering skett enligt foto från familjen.

Huset var av trä i 1,5 plan utan källare. Taket var av sk. villatakplåt. Värmekällor var oljefyllda element, luftvärmepump och två eldstäder, en öppen spis och en braskamin av märket Contura. Skorstenen bestod av tre kanaler varav en gick från köksfläkten.

Ett fristående skjul fanns på tomten ca. 4 meter från huset, även detta var nedbrunnet.

Oklart om fastigheten haft fungerande brandvarnare.

### Händelsen.

En person kommer in på brandstationen i Tidaholm och säger att ett hus är nedbrunnet på [REDACTED]. Det står även en personbil utanför huset och han befarar det värsta att ägarna har varit i fritidshuset och är innebrända. Styrkeledaren i Tidaholm kallar in insatsledare som följer med personen till platsen.

Vid framkomst finns bara murstocken kvar och det finns lite glödrester. Man ser även spår av vad man tror är en människokropp. Då kallas polis till platsen. Glödbränderna kyls försiktigt av räddningstjänsten för en tekniskt undersökning skall kunna ske dagen efter. Väktare kallas till platsen på kvällen och finns på plats tills undersökningen är utförd.

Ytterligare en tekniskt undersökning gjordes även två dagar efter den första.

Id olycksundersökning  
2015A00171

## **Undersökning:**

### Omständigheter.

Tekniskt undersökning gjordes av polisen dagen efter. Delar av två kroppar hittades och en hund.

En ny tekniskt undersökning gjordes två dagar efter den första av polisen och undertecknad. Kontroll av skorstenen och eldstäder gjordes. Två eldstäder fanns varav en öppen spis och en braskamin av märket Contura. Skorstenen var i bra skick och var installerad med böjbart insatsrör i samtliga tre kanaler, topp och bottenkona. En av kanalerna kom från köksfläkten. Kontroll gjordes även av skorstenen.

Man har troligtvis eldat i braskaminen men inte i den öppna spisen.

Ett ställe på skorstenen är mer bränt än övrigt. (se foto)

Man har inte kunnat konstatera att det varit en soteld.

Brandskyddskontroll var ej utförd.

Denna anläggning har inte varit anmäld till Tidaholms sotningsdistrikt.

### Insatsutvärdering

Ingen räddningsinsats är gjord på platsen. Endast försiktig kylning av glödrester gjordes för att tekniskt undersökning kunde göras dagen efter upptäckt.

Kvalitetsgranskad av Brandingenjör: Johan Hjortsberg.

Id olycksundersökning  
2015A00171  
Primärbrand.



Brandorsak.

Brandorsak går inte att fastställa, eftersom inget fanns kvar efter branden.  
Eldstadsrelaterad brand kan inte uteslutas.

## **Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande**

En brand i ett fritidshus som ligger enskilt ute i ett skogsparti på [redacted] som inte har upptäckts.  
Branden har fortgått okontrollerat och upptäckts ca. 1-2 dygn efter brandstart.  
Människorna som är omkomna har troligtvis eldat i braskaminen. Oklart om detta är anledning till brandstart.  
Oklart om huset har haft brandvarnare.  
Fritidshuset var i mycket gott skick och renovering har pågått en längre tid.  
Eldstäder var inte anmälda till Tidaholms Sotningsdistrikt.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Besök på platsen ihop med polisens tekniker. Tillgång till familjens fotoalbum och uppgift om förhör med anhöriga.

## Fotobilaga:



En braskamin av märket Contura. Denna har man troligtvis eldat i under vistelsen.



Tre kanaler fanns i skorstenen. Alla installerade med böjbart insatsrör.



Bränd plats på skorstenen ovan den öppna spisen. Bjälklagets placering mellan första och andra våningen.



**Här har undertecknad knackat bort murverket för att kunna inspektera runt insatsröret.**