



Undersökningsprotokoll

Olycksundersökning

Datum
2015-10-02

Handläggare
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning
2015A00578

Anledning till undersökningen:

Brand i frysskåp i källarutrymme på [REDACTED] Falköpings kommun.



Uppdragsgivare: Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.
Uppdrag: Utredning av brand i frysskåp [REDACTED] Falköping.
Undersökningen utförd: Dan-Ola Sandén
Bilagor: Fotobilaga.

Upplysningar om branden

Larmtid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 14.38
Adress: [REDACTED] Falköping.
Objektstyp: Flerbostadshus.
Startutrymme: Källarutrymme.
Startföremål: Gammalt frysskåp.
Brandorsak: EI-fel ?
Insatsrapport: 2015A00578

Id olycksundersökning
2015A00578

Objekt och händelsebeskrivning.

Beskrivning av objektet.

Ett flerfamiljshus med 12 lägenheter i två plan med källare. Två trappuppgångar med vardera 6 lägenheter. Huset är av betong med revitering som beklädnad på ytterväggarna. Tegel på tak. [REDACTED] ligger centralt i Falköping. Boendeformen är bostadsrätt.

Händelsen.

En före detta fastighetsskötare som ej bor i huset har skyddsrummet som förråd. Där har han ett gammalt frysskåp som han startade kl. 12.00. När sedan en hyresgäst går ner till källaren känner han röklukt i korridoren. Klockan var då 14.15. Han kontaktade den förra fastighetsskötaren som gick in i skyddsrummet och möttes av brandrök. Kontaktade genast SOS 112.

Räddningsstyrkan möttes av nuvarande fastighetsskötare som hänvisade rökdykarna rätt in till skyddsrummet. Branden hade självslocknat men kraftig rök fanns i rummet och delvis ute i korridoren. Undertrycksventilering påbörjades genast eftersom det fanns ingen frånluft i skyddsrummet.

Riksbyggen kontaktades och även restvärdesledare för sanering av skyddsrummet, källargång och vissa utav förråden.

Id olycksundersökning
2015A00578

Undersökning:

Omständigheter.

Undersökningen gjordes av undertecknad dagen efter. Brandstarten har varit i övre delen i frysskåpet som är av märket Elektrolux.
Ingen närmare undersökning görs. Tillbudet anmäls till elsäkerhetsverket.

Insatsutvärdering

Rökdykare går in och kontrollerar brandrummet. Man blir tvungen att använda undertrycksventilering med fläkt och plastslang då frånluftsöppningar saknas.
Restvärdesledare kontaktas eftersom det handlar om flera olika försäkringstagare som kanske blir drabbade ang. sanering.

Kvalitetsgranskad av: Brandingenjör Johan Hortsberg.

Id olycksundersökning
2015A00578
Primärbrand.



Brandorsak.

El-fel?

Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande

Det är olämpligt att ha gamla vitvaror i källare då det vid start av äldre skåp finns en förhöjd brandrisk.

Källarkorridorer och förråd saknar branddetektering , vilket gör att ett brandtillbud kan fortgå en längre tid innan upptäckt.

Ett sådant brandtillbud har hänt vid start av frysskåpet.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Samtal med räddningsledare, besök på platsen, fotodokumentation.

Dan-Ola Sandén
Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm

Fotobilaga:



