



OLYCKSUNDERSÖKNING

Nivå 2

Räddningstjänsten Öland

Handläggare
Göran Andersson
Brandmästare
goran.andersson@oland.se
0485-478 71

Datum
2016-01-27

Ärende dnr.
400-2016-00043

Händelse dnr.
400-2016-00043-1

Rapporten är även granskad av
Rutger Thuresson
Stf Räddningschef

Olycksundersökning Nivå 2

Eget larmnr: 2016/00019

SOS larmnr: 15_5192388_2

Olyckstyp: Brand i byggnad

Adress:

Datum för olyckan: 2016-01-15

Bild 1. Är tagen under OBBO.



Underlag för rapporten

Egna erfarenheter från skadeplatsen där Göran Andersson tjänstgjorde som Rcb/ Räddningsledare under insatsen.

Händelseförlopp

Larm inkommer klockan 03.08 till Räddningstjänsten Borgholm samt RCB , där hemtjänstpersonal som kör förbi byggnaden och ser att det brinner kraftigt i ena delen av den vinkelbyggda villan. Efter ytterligare en kort stund kommer får Sos samtal från husägarna som är på väg att lämna byggnaden. När rökdykare närmar sig ytterdörren möter de paret som bor i huset. De har troligtvis gått ut och in i byggnaden och hämtat saker. Paret tas om hand av ambulanspersonal och får komma in till en svägerska som bor granne med den drabbade fastigheten.

Direkta orsaker till olyckan

Enligt husägaren [REDACTED] brinner det kraftigt på norra sidan av byggnaden när han öppnar ytterdörren. Det han inte lägger märke till är att hela vinkelbyggnaden är i stort övertänd

Bakomliggande orsaker till olyckan

Alternativ 1: Enligt fastighetsägaren har han två dagar innan branden , satt igång ett el-element som satt på den östra väggen i ett sovrum i den nerbrunna fastigheten. Elementet gick i gång när temperaturen var under fem grader.

Alternativ 2: Hanteringen av askan från en öppen spis och kamin som fanns i den nerbrunna fastigheten .

Alternativ 3: På södra sidan av den nerbrunna fastigheten hittas en dörr som troligen har varit upplåst men stängd under branden. (Nyckeln sitter i på insidan av dörren och låskolven är infälld.) När undertecknad vidtalar ägaren om detta sa han bara att den dörren är alltid låst vilket troligtvis inte varit fallet här.

Räddningsinsatsen

Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att hantera i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter:

- Kort/ingen förberedelsestid.
- Behovet av mycket snabb insats = stressmoment.
- Okänd skadeplats/skadeobjekt.
- Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra.

Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att genomföras. Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten möjligheterna till ständiga förbättringar.

Det är av stor vikt att grundinriktning för insatsen tydliggörs för personalen, i detta fall ingen livräddning utan begränsa och skydda den del av fastigheten som stod kvar. När RCB/GA kom till platsen begärdes att en PPV-fläkt skulle trycksätta den hotade fastigheten för att få en så rökfri miljö som möjligt. RVR begärdes vid ca: 04.00 genom Kalle Dahlen Restvärdesledare. Ocab var på plats vid ca: 06.00

Förslag till åtgärder

Oavsett typ av olycka, samla personalen och lämna tydlig TGI, dela ut uppgift och efter att det gjorts: nu kör vi.

Återföring

Rapport tillsänd:

Räddningstjänsten Öland

Räddningstjänstsamverkan Södra Kalmar län

MSB

Fotobilaga

Bild 2. Ytterdörren mot norra sidan. Här begränsades också branden från den ena vinkelbyggnaden. På insidan om dörren uppe på ett skåp låg brandvarnaren som väckte de boende i huset.

