



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i rullator placerad i trapphuset

A, Malmö

2017-01-17



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00312
Händelse: Branden/olyckan 2017-01-17, tisdag, klockan. 17.16 Insatsrapport 2017/00406	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-01-19	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00406 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K67815-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är troligen uppförd på 1970-talet i fyra våningar. Bjälklaget är i betong och fasaden är klädd med tegel. Byggnaden klassas som en BR 1 byggnad. Varje lägenhet är brandtekniskt avskild i EI60. På vinden finns en inredd lägenhet. Fönstret på våning fyra i trapphuset är betydligt mindre än de övriga fönsterna i trapphuset.

Beskrivning händelse

En boende i granntrappan [REDACTED] B tyckte att det luktade brandrök. Personen tog sig via källarkorridoren över till trappa A och möttes av kraftig brandrök när han öppnade källardörren. Vid räddningstjänsten framkomst ser man att det brinner i trapphuset. Trapphuset är fyllt med kraftig svart rök och det brinner i en rullator som står placerad på bottenvåning. Branden släcks med en handbrandsläckare. Trapphuset ventileras via fönster med självdrag inledningsvis för att undvika rökspridning till lägenheterna. I senare skede används räddningstjänstens fläktar för att få ut röken från trapphuset. Räddningstjänsten knackar på samtliga lägenhetsdörrar och knappt hälften öppnar. Man gör bedömningen att ingen rökspridning har skett till lägenheterna.

Beskrivning skador

Rullatorn fick kraftiga brandskador (bild 1 och 2) och trapphuset blev rök- och sotskadat (bild 3 och 4). Det lilla fönstret på våning fyra krossades av räddningstjänsten för att få ut röken från trapphuset (bild 5).

Trolig orsak

Branden är anlagd.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att distrikt Jägersro genomför tillsyn på fastigheten.

Lund, 2017-01-19

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00406
Polisrapport 5000-K67815-17
Intervju med insatschef.



Bild 1. Brandskadad rullator placerad i trapphuset på bottenvåningen.




Bild 2. Brandskadad rullator placerad i trapphuset på bottenvåningen.



Bild 3. Brand- och sotskador på vägg i trapphuset där rullatorn stod placerad.



Bild 4. Sotskador på väggarna på bottenvåningen.



Bild 5. Det lilla fönstret på våning fyra.