



Förundersökning

Brand i bilverkstad Bariumgatan 6, Malmö 2017-02-13





DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00775
Händelse: Branden/olyckan 2017-02-13, måndag, klockan. 22.09. Insatsrapport 2017/00873	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-02-20	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00873 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K184869 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en bilverkstad med fyra portar. Brandteknisk avskiljning mot övriga verksamheter är genomförd med plåtväggar med utanpå reglade gipsväggar.

Beskrivning händelse

Vid räddningstjänstens framkomst brann det kraftigt i bilverkstaden. Spridningsrisken var överhängande till andra byggnader. Inne i bilverkstaden fanns det bilar, gasflaskor samt förvarades en större mängd däck (Bild 1 och 2). På grund av risken för explosion av gasflaskor spärrades området av runt den brinnande byggnaden. Räddningstjänsten inriktade sig på att begränsa brandspridning genom vattenbegjutning med strålrör och oscillerande vattenkanoner. Risken för att gasflaskor skulle explodera var stor under hela insatsen. Med hjälp av skydd med polisens hjullastare besköt räddningstjänsten gasflaskor i bilverkstaden.

Beskrivning skador

Hela bilverkstaden fick kraftiga brand- och rökskador (bild 3 och 4). Intilliggande verksamheter fick mindre brand- och rökskador (bild 5 och 6). Flertalet bilar brandskadades.

Trolig orsak

Okänd anledning.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredarens föreslår att distrikt Jägersro genomför tillsyn på industrihotell i området.

Lund, 2017-02-20

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00873
Polisrapport 5000-K184869-17



Bild 1. Gasflaskor placerade i bilverkstaden.



Bild 2. Bil placerad i bilverkstaden.



Bild 3. Kraftiga brandskador på bilverkstaden.



Bild 4. Stålbalkar i taket som tappat form och bärlighet efter kraftig värmepåverkan.



Bild 5. Brandskador på fönster till angränsande verksamhet.



Bild 6. Bild på angränsande verksamhet.