



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

## Förundersökning

**Brand i bilverkstad [REDACTED], Malmö.  
2017-01-10**



Jonas Sandberg

---



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00199
Händelse:  Branden/olyckan 2017-01-10, tisdag, klockan. 06.11 Insatsrapport 2017/00253	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-01-19	Förundersökning	JSS	BLN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/00253(internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K34753-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är uppförd i plåt. Det finns tre garageportar till byggnaden. Invändigt har man satt upp gipsväggar för att dela av lokalen till bl.a kontor. I den högra delen av byggnaden finns en intern trappa upp till ett loft. Det finns ett boningshus som ligger nära verkstadsbyggnaden.

## **Beskrivning händelse**

Vid räddningstjänstens framkomst brann det kraftigt innanför den mittersta porten i bilverkstaden. Branden släcktes snabbt. Det stod en skåpbil innanför den mittersta porten som hade brunnit. Vid undersökning av lokalerna hittades inga gasflaskor däremot hittade man utrymmen med sovplatser/sängplatser (bild 1 och 2). Uppringaren berättade för insatschefen att det hade varit bråk mellan två personer utanför verkstaden, personerna hade lämnat platsen strax innan räddningstjänstens framkomst.

## **Beskrivning skador**

Plåtfasaden och garageportar fick brand- och sotskador (bild 3). Bilen som stod placerad i verkstaden innanför den mittersta porten blev totalt utbränd (bild 4 och 5). Väggar och tak inne i verkstaden fick sotskador (bild 6).

## **Trolig orsak**

Okänd orsak.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Ingen vidare hantering.

Lund, 2017-01-24

*Jonas Sandberg  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/00253  
Polisrapport 5000-K34753-17  
Intervju med insatschef.



Bild 1. Sängar placerade i ett utrymme vid kontoret.



Bild 2. Kuddar och filtar i ett avgränsat utrymme i byggnaden.



Bild 3. Brandskadad port och sotskador på plåtfasaden.



Bild 4. Brandskadad skåpbil parkerad innanför den mittersta porten.



Bild 5. Brandskador på port och skåpbil.



Bild 6. Sotskador på väggar och tak inne i verkstaden.