

## Förundersökning

**Brand i lägenhet, [REDACTED], Malmö  
2017-04-10**



Anna Andersson Carlin

---

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01700
Händelse:	Branden/olyckan 2017-04-10, måndag, klockan. 20.19 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-04-27	Förundersökning	ACN	UBM

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/01830 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K357035-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad**

Byggnaden är uppförd 1964 och är i tre våningar. Den är uppförd i betong och har fasad av tegel. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## **Beskrivning händelse**

Enligt insatsrapporten har de boende uppgett att branden startade på spisen då fläktkåpan trillade ner på en tekokare. De boende försökte släcka men lyckades inte och larmade 112.

## **Beskrivning skador**

Det blev kraftiga brandskador i köket och rök- och sotskador i resten av lägenheten, foto 1-2. Några personer undersöktes av ambulans i samband med händelsen men inga personer fördes till sjukhus.

## **Trolig orsak**

Brandens orsak har inte gått att fastställa. Inga delar av en tekokare hittas i resterna på spisen, foto 3, den kan dock ha flyttats i samband med släckningen. Det går inte heller att fastställa om spisplattorna varit påslagna då fronten på spisen är allvarligt skadad, foto 4.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredaren kunde inte se någon monterad brandvarnare vid sitt besök på platsen. Varje lägenhet ska ha minst en fungerande brandvarnare och distrikt Jägersro uppmanas att tillsammans med fastighetsägaren MKB arbeta för detta.

Lund 2017-04-24

*Anna Andersson Carlin*  
*Brandingenjör*  
*Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/01830  
Polisrapport 5000-K357035-17  
Besök på plats 2017-04-11





Foto 1 visar köket, mot hallen och ytterdörren



Foto 2 visar köket mot vardagsrummet





Foto 3 visar den renborstade spisen



Foto 4 visar spisens front och de förstörda reglagen