



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand i samlingslokal (festlokal) Industrigatan 20,
Malmö
2017-03-15**



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01189
Händelse: Branden/olyckan 2017-03-15, onsdag, klockan. 02.53 Insatsrapport 2017/01378	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-03-16	Förundersökning	JSS	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01378 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K311352-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en industribyggnad uppförd 1929 i tre plan. Fasaden är klädd med tegel och bjälklaget är i betong. I huset finns ett antal olika verksamheter. Den drabbade lokalen är en samlingslokal som används som festlokal. Golvytan i lokalen är cirka 700kvm.

Beskrivning händelse

En person som passerade huset såg mörk rök genom ett fönster på andra våningen. Personen ringde 112 och larmade om händelsen. När räddningstjänsten ankom var polis och ambulans redan på plats. Någon framkomstrappport hade inte lämnats från dessa enheter. Med hjälp av värmekamera upptäckte man förhöjda temperaturer på sex fönster på plan två och att det läckte ut svart rök från ett fönster. Dörren till trapphuset stod på vid gavel och fönster i trapphuset var upphakade. Rökdykarna fick bryta upp dörren till den drabbade lokalen. Inne i lokalen upptäckte man flera brandhårdar. Rökspridning skedde till alla tre planen samt till de kringbyggda sammankopplade huskropparna. Röken ventilerades ut med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

Beskrivning skador

Brand- och rökskador i hela lokalen (foto 1 - 3). Rökspridning till angränsande våningsplan.

Trolig orsak

Branden är anlagd med hjälp av brandfarlig vätska. Flertalet petflaskor som luktade brandfarlig vätska hittades i lokalen (foto 4 - 5). Toalettpapper hade rullats ut mellan stolar, bord och soffor. Delar av pappret har brunnit och gjort brännmärke i golvet (foto 6 - 7).

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att distrikt centrum genomför tillsyn enligt LSO på fastigheten.

Lund, 2017-03-17

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01378
Polisrapport 5000- K311352-17
Intervju med brandman och styrkeledare



Foto 1. Soffor placerade framför scenen.



Foto 2. Brand- och rökskador i lokalen.



Foto 3. Kraftiga brandskador i förråd med fönster utmed Industrigatan.



Foto 4. Petflaska liggande på golvet i närheten av utrullat toalettpapper.



Foto 5. Petflaska som har varit fylld med brandfarlig vätska liggande på ett av borden.



Foto 6. Bränt toalettpapper utrullat på golvet.



Foto 7. Toalettpapper utrullat mellan stolar och bord.