



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i imkanal på [REDACTED]

[REDACTED], Malmö

2017-05-07



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01878
Händelse: Branden/olyckan 2017-05-07, söndag, klockan. 17.12 Insatsrapport 2017/02354	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-05-09	Förundersökning	JSS	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02354 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Restaurangen ligger i markplan i ett flerbostadshus. Byggnaden har totalt fem våningar och är uppförd 1929. Fasaden är klädd med tegel. Mellan trapphuset och restaurangen finns en dörr som har brandteknisk klass A60. Dörrstängare saknades och det fanns brytskador på dörren (foto 1 och 2). Släckutrustning saknades vid entrén till restaurangen och i köket (foto 3).

Byggnadens brandtekniska klass motsvara Br1, vilket innebär att varje lägenhet eller mellan restaurang och lägenhet ska stå emot en brand i minst 60 minuter innan branden sprider sig vidare till nästa lägenhet.

Beskrivning händelse

Inringaren som larmade räddningstjänsten hade sett onormalt mycket rök från skorstenen som tillhör Restaurang Madina. I restaurangens kök finns en kolgrill som används till att grilla maträtter. Vid räddningstjänstens ankomst mötte restaurangens ägare upp, han ville inte kännas vid att någonting hade hänt. Senare framkom det att personal från restaurangen hade varit uppe på taket men inte släckt branden. Räddningstjänstens rökdykare tog sig upp till vinden för att kontrollera temperaturen på skorstenen. Temperaturen uppmättes till cirka 60 grader vid toppen av skorstenen.

Beskrivning skador

Sot- och brandskador i rökkanalen på skorstenen (foto 4 och 5).

Trolig orsak

Trolig orsak till kraftig rökutveckling i skorstenen är att sot och fett har antänts i rökkanalen.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Sotning/rengöring av rökkanal och kolgrill (foto 6) behöver genomföras av auktoriserad firma. Ventilationsflödet i restaurangen behöver kontrolleras av fastighetsägaren MKB.

Utredaren föreslår att en LSO tillsyn på restaurangen planeras in inom kort.

Utredning skickas till distriktschef och verksamhetskoordinator på station Centrum samt till fastighetsägaren MKB.

Lund, 2017-05-09

Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02354
Intervju med insatschef och sotare.




Foto 1. Dörren mellan restaurangen och trapphuset.



Foto 2. Dörren mellan restaurangen och trapphuset hade brytskador vilket innebär att dörren troligen är otät.



Foto 3. Handbrandsläckare saknades vid entrén till restaurangen.



Foto 4. Inspektionsluckan i den nedre delen av röckkanalen.



Foto 5. Röckkanalen löper längs fasaden på innergården.



Foto 6. Kolgrillen i köket.