

Förundersökning

Brand i källare Kanalgatan 3, Malmö 2017-05-13





DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01972
Händelse: Branden/olyckan 2017-05-13, lördag, klockan. 07.33 Insatsrapport 2017/02461	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-05-15	Förundersökning	JSS	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02461 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K518565-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd år 1960 i åtta våningar. Bjälklaget är i betong och fasaden är klädd med skivor i obrännbart material. På bottenplan finns restauranger och butiker. Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Beskrivning händelse

En boende kände röklukt i trapphuset och larmade räddningstjänsten. Vid räddningstjänstens ankomst fick man hjälp av den boende att öppna upp till källaren. Branden lokaliserades till ett förråd i källaren där en soppåse och madrass hade antänts. Branden släcktes, soppåsen och madrassen lämpades ut till det fria, därefter ventilerades källaren på rök. Förrådet har med stor sannolikhet använts som övernattningsrum eller liknande.

Beskrivning skador

Brandskador på madrass (foto 1). Rök- och sotskador i källarförråd (foto 2). Källarförråden har träväggar och trädörrar samt en viss mängd lös egendom. Det fanns brytskador på dörren in till förråden (foto 3).

Trolig orsak

Okänd person har på okänt sätt vållat brand i madrass i källaren.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att tillsyn genomförs på fastigheten enligt LSO. Förundersökningen skickas till distriktschef på station centrum samt koordinatör.

Lund, 2017-05-16

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02461
Polisrapport 5000-K518565
Intervju med styrkeledare.



Foto 1. Madrass placerad utanför förrådet.




Foto 2. Rök- och sotskador i källarförråd.



Foto 3. Brytskador på dörr in till förrådet.