



## **Förundersökning**

**Brand i byggnad på Lindängsbadet, Koralgatan 51,  
Malmö  
2017-04-01**





## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01518
Händelse:  Branden/olyckan 2017-04-01, lördag, klockan. 23.04 Insatsrapport 2017/01679	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-04-11	Förundersökning	JSS	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/01679 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K217876 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är uppförd i början 1960-talet i ett plan. Konstruktionen är i trä och en krypvind löper längs hela byggnaden och i krypvinden är vattenledningar placerade. Byggnaden är cirka 80 m lång och 10 meter bred. Byggnaden innehåller omklädningsrum, duschutrymmen, förråd och kontor. Brandteknisk avskiljning saknas mellan de olika utrymmena.

## **Beskrivning händelse**

Larm inkom till SOS om brand i publik lokal. När räddningstjänsten anlände till platsen konstaterades kraftig brand i den södra gaveln av byggnaden och kraftig rökavgång från stora delar av tak och takfot. Utvärdig släckning påbörjades omgående mot branden på gaveln och i ett brinnande plank nära byggnaden. Samtidigt som släckningsarbetet pågick utifrån tog sig rökdykare in i byggnaden för att släcka branden samt kontrollera brandspridning. Ett varmvattenrör i gaveln brann av och läckte vatten på krypvinden. Fastighetsägaren stängde av vattentillförseln. Räddningstjänsten fick branden under kontroll och eftersläckning av glödbränder genomfördes samt drabbade utrymmen i byggnaden ventilerades.

## **Beskrivning skador**

Byggnaden fick stora brandskador i takfoten och i takkonstruktionen samt i duschutrymmen cirka 15 - 20 meter in i byggnaden (foto 1 - 5). Plank nära byggnaden fick brandskador (foto 6). Övriga utrymmen fick rök- och sotskador.

## **Trolig orsak**

Branden är troligen anlagd. Branden har startat vid planket och sedan spridit sig till byggnaden. Planket är av svårantändligt kompositmaterial. För att planket ska kunna antändas krävs det någon form av accelerator t.ex. brandfarlig vätska. Det har brunnit tidigare vid samma plats, då var planket av impregnerat trä.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Ingen vidare hantering.

*Lund, 2017-04-11*

*Jonas Sandberg  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/01679  
Polisrapport 5000-K217876  
Intervju med insatschef.



Foto 1. Brandskador i takfoten längs den södra gaveln.




Foto 2. Brandskador i takkonstruktionen ovanför duschutrymme.



Foto 3. Brandskador i takfoten på den södra gaveln.



Foto 4. Brandskador i duschutrymme.



Foto 5. Brandskador i duschutrymme.



Foto 6. Brandskador på plank placerat nära byggnaden.