



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand i skola, Lindängsplan 2, Malmö
2017-04-08**



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01532
Händelse: Branden/olyckan 2017-04-08, lördag, klockan. 21.43 Insatsrapport 2017/01793	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-04-11	Förundersökning	JSS	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01793 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K343226 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Högaholmsskolan är uppförd 1975 i ett plan. En ombyggnad skedde 1994. Fasaden är klädd med tegel och plåt. Byggnaden har platt tak. Fönsterna är försedda med galler. Skolan har undervisning för barn från förskola till årskurs sex.

Beskrivning händelse

Väktare anlände först till platsen och larmade räddningstjänsten om branden. När räddningstjänsten anlände mötte väktaren upp och visade var det brann. Lågor slog ut genom ett fönster från rektorns kontor och det var kraftig rökutveckling. Genom att tömma en pulversläckare in i det brinnande rummet utifrån dämpades branden. Därefter släcktes branden med vatten. Hela branden släcktes i princip utifrån. Räddningstjänsten kylde även fasaden och under plåtar med vatten för att förhindra brandspridning. Då dörren till rummet var stängd förhindrades rök- och brandspridning till angränsande utrymmen.

Beskrivning skador

Rummet (rektorsexpeditionen) fick stora brandskador (foto 1 och 2). Intilliggande rum fick skador i taket (foto 3). Fasaden ovanför fönstret fick skador på plåt samt sotskador (foto 4).

Trolig orsak

Branden är anlagd. Fönster har krossats med hjälp av stenar, därefter har personen/personerna kastat in någon form av brinnande material in i rummet. Möbler, papper och annat brännbart material har sedan antänts inne i rummet.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Ingen vidare hantering.

Lund, 2017-04-11

Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01793
Polisrapport 5000-K343226



Foto 1. Brandskador på inredning och väggar i det drabbade rummet.



Foto 2. Det krossade fönstret inifrån rektorsexpeditionen. Fönstret är förspikat med en spånskiva.



Foto 3. Skador i taket i rummet bredvid rektorsexpeditionen. Skadorna är delvis orsakade av räddningstjänsten.



Foto 4. Sotskador på fasaden utanför det krossade fönstret.