

Förundersökning

**Brand i lägenhet,
2017- 01-20**

Malmö



Ulf Bergholm

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00381
Händelse:	Branden/olyckan 2017-01-20, fredag, klockan. 23.38 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-01-31	Förundersökning	UBM	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00471 Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K82414-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden byggdes 1979 i sex våningar. Byggnadsmaterialet i bjälklag och lägenhetsavskiljande väggar är betong med tegel i fasaden (bild 1).

Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Lägenhetsdörren är i brandteknisk klass B30 (bild 2).

Beskrivning händelse

Vid räddningstjänstens framkomst mötte de uppringaren som meddelade att det inte fanns någon person kvar i lägenheten. Rökdykarna gick upp i lägenheten och kunde konstatera att branden på spisen hade självlocknat efter det att personerna i lägenheten hade gjort ett släckförsök med vatten i en kastrull med olja (bild 3). Rökdykarna demonterade hela fläktskåpet och mätte temperaturen för att säkerställa att det inte var någon spridningsrisk av branden (bild 4). Rökdykarna ventilerade lägenheten på rök med hjälp utav räddningstjänstens fläktar.

Räddningstjänsten informerade de boende i lägenheten att det är olämpligt att släcka en brand i olja med vatten.

Beskrivning skador

Köket har fått brand och sotskador, brandskadorna var främst över spisen i fläktskåpet (bild 5). Resten av lägenheten har fått mindre sotskador.

Trolig orsak

Person hade troligen glömt/somnat då personen skulle fritera mat i en kastrull med matolja.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren har inget förslag på vidare utredning.

Ort, Datum
Lund 2017-01-31

Ulf Bergholm
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00471
Polisrapport 5000-K82414-17
Utredaren gjorde platsbesök 2017-01-23



Bild 1. Tegel i fasaden och vid balkongerna, den drabbade lägenhetens balkong är vid pilen.



Bild 2. Klassning på lägenhetsdörren är B30



Bild 3. Brand på spisen.



Bild 4. Räddningstjänsten demonterade flätskåpet.



Bild 5. Brandskadorna i köket.