

## Förundersökning

**Brand i källarförråd, Osbygatan 16B, Malmö  
2017-04-30**



Ulf Bergholm

---

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01808
Händelse:	Branden/olyckan 2017-04-30, söndag, klockan. 14:44. Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	UBM	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/02200 Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K515790-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## ***Beställning/uppdrag***

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## ***Byggnad/Objekt***

Byggnaden är ett flerbostadshus på fyra våningar med källare, huset är byggt 1938. Byggnadsmaterialet består blandat av tegel och betong i bjälklag, trapphus, fasaden består av tegel. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## ***Beskrivning händelse***

Personer på plats upptäckte att det rök ifrån ett källarfönster och larmade. Då räddningstjänsten kom till platsen fick de reda på att branden var i källaren. Rökdykare gick ner i källaren, släckte branden som var i en förrådsdörr av trä (bild 1). Räddningstjänsten ventilerade ut rök i källaren från Osbygatan 16A-B (bild 2), Ystadsgatan 34 (bild 3) och ifrån trapphuset på Osbygatan 16B där de gick ner med rökdykare.

## ***Beskrivning skador***

Förrådsdörren och grannförrådet, värme, vatten och avloppsrör i taket har fått brandskador (bild 4). Källaren på Osbygatan fick mindre sot/rökskador.

## ***Trolig orsak***

Branden är troligen anlagd.

## ***Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering***

Lägenhetsdörrar och dörrarna ner till källarförråden var av erforderlig klassning.

Utredaren har inget förslag på vidare åtgärder.

*Ort, Datum*

*Lund 2017-05-03*

*Ulf Bergholm*

*Brandinspektör*

*Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/02200

Polisrapport 5000-K515790-17

Utredaren gjorde platsbesök 2017-05-02



**Bild 1.** Brand inne i källarförrådet.



**Bild 2.** Mindre sot/rökskador i källaren på Osbygatan 16A-B.





**Bild 3.** Rök ventilerades ut från källaren på Ystadsgatan 34.



**Bild 4.** Värme, vatten och avloppsrör fick brandskador.