



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand i skola, Möllegatan 6, Lund
2017-04-05**



Ulf Bergholm

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01667
Händelse:	Branden/olyckan 2017-04-05, onsdag, klockan. 19:38 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	UBM	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01746 Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden inrymmer Internationella skolan Lunds kommun (Islk) som är i en del av Svaneskolan. Byggnaden är i två våningar med källare och är troligen byggd i slutet på 1960-talet.

Byggnadsmaterialet i skolan är i huvudsak tegel och betong. Utanför skolan finns det två paviljonger som också tillhör skolan.

Skolan har gemensamt automatiskt brandlarm med Svaneskolan.

Beskrivning händelse

Skolans automatiska brandlarm larmade räddningstjänsten. Framme på plats kom det en kvinna från musikskolan som sa att det var rök nere i källaren. Rökdykare gick ner i källargången där dom konstaterade att det kom rök från ett låst förråd. De nycklar som dom hade med sig från nyckelskåpet passade inte, efter ett tag fick dom andra nycklar från en person som arbetar på skolan.

Beskrivning skador

Förrådet har fått brand- och sotskador i bord, stolar, bänkar, kartonger m.m. (bild 1). Korridoren och rummet utanför förrådet har fått mindre rökskador (bild 2).

Ingen person har rapporterats skadad.

Trolig orsak

Den troliga orsaken är att det har blivit ett elfel i lysrörsarmaturen (bild 3).

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Det automatiska brandlarmet har räddat skolan ifrån större skador eftersom räddningstjänsten larmet i ett tidigt skede.

På skolan har det inte gjorts någon tillsyn enligt LSO, tillsyn har gjorts på Svaneskolan men inte i denna del av byggnaden.

Nycklarna från automatlarmsskåpet passade inte i denna del av byggnaden.

Utredningen skickas till distrikt Lund.

Lund 2017-04-25

*Ulf Bergholm
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01746
Utredaren gjorde platsbesök 2017-04-06



Bild 1. Skador på bänkar, stolar, bord, kartonger, m.m.



Bild 2. Mindre rökskador i korridoren utanför förrådet.



Bild 3. Troliga orsaken är att branden startade i lysrörsarmaturen.