

Förundersökning

**Brand i lägenhet, [REDACTED], Malmö
2017-01-12**



Anna Andersson Carlin

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00227
Händelse:	Branden 2017-01-12, torsdag, klockan. 12.29 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-01-20	Förundersökning	ACN	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00304 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K46402-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd i början av 1950-talet och branden var på första våningen i en lägenhet med två rum och kök. Byggnaden består av bärande konstruktion av betong och utvändigt beklädd med tegel.

Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Beskrivning händelse

Den boende kom hem efter att varit och handlat och när han öppnade dörren till lägenheten välldes det ut brandrök. Han sprang ut ur byggnaden och lämnade lägenhetsdörren öppen. Trapphuset fylldes med rök och vid räddningstjänstens framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i köket. Räddningstjänsten släckte branden samt ventilerade ut röken i trapphuset. Räddningstjänsten hjälpte också några av de boende att utrymma.

Beskrivning skador

Kraftiga brandskador i köket, foto 1-2, brandskador i hall samt på dörr ut mot trapphuset, foto 3. Resten av lägenheten har rök- och sotskador. Trapphuset är kraftigt sotskadat.

Trolig orsak

Brandens orsak har inte gått att fastställa men branden har startat i köket.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren kunde inte se att någon brandvarnare varit monterad i lägenhetens tak. Det fanns skruvar i taket i hallen som skulle kunna ha varit fästpunkt men ingen brandvarnare eller rester av brandvarnare hittades på denna plats. Den brandvarnare som återfanns i köket är inte sotig eller brandskadad, foto 4 och har troligen inte varit monterad i taket då branden bröt ut.

Rökspridningen som uppstår till trapphuset visar hur viktigt det är att stänga inne branden när man lämnar en lägenhet eller annat utrymme där brand uppstår.

Bostadsrättsföreningen uppmanas att i samband med renovering av lägenheten efter branden tillse att en korrekt klassad dörr monteras så att brandteknisk klass enligt gällande byggregler upprätthålls.

Utredaren föreslår ingen vidare utredning.

Rapporten skickas till aktuellt distrikt för kännedom och eventuell åtgärd avseende brandvarnare.

Lund 2017-01-19

*Anna Andersson Carlin
Brandingenjör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00304
Polisrapport 5000- K46402-17
Platsbesök 2017-01-13



Foto 1 visar brandskador i köket under diskbänk.



Foto 2 visar brandskador på dörr in till köket samt i köket.



Foto 3 visar brandskador på dörr mot trapphuset.



Foto 4 visar brandvarnaren som återfanns i köket.