

Förundersökning

Brand i garage Rönneblomsgatan 1 Malmö 2017-01-26



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00453
Händelse:	Branden/olyckan 2017-01-26, torsdag, klockan. 19:29 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-01-27	Förundersökning	DPN	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00568 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl. a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Byggnad

Byggnaden uppfördes 2009 och är uppförd i 2 plan med källare. I byggnaden inryms garage, sporthall, styrketränningslokaler, omklädningsrum och förråd. Invändigt består stomme och väggar mestadels av betong. Byggnaden är försedd med ett automatisk brand- och utrymningslarm.

Beskrivning händelse

En person upptäcker att det brinner i en MC i ett öppet garage och larmar SOS. Vid räddningstjänstens ankomst konstaterades att det brinner i en motorcykel i garaget. Branden släcks och röken ventileras ut med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

Beskrivning skador

Garaget fick brandskador på golv och pelare i anslutning till där motorcykeln varit placerad. Stora delar av taket i garaget sotskador.

Trolig orsak

Motorcykeln var vid tillsynen flyttad från platsen varpå orsaken inte kunde kontrolleras.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Vid insatsen konstaterade den uttryckande styrkan att det blivit rökspridning till annan brandcell (ett trapphus). Denna rökspridning ska normalt inte ske om det är en brand av denna typ i garaget, varför utredaren föreslår att Räddningstjänsten Syd gör en tillsyn på fastigheten.

2017-01-27 Malmö

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00568
Intervju med styrkeledare,
Eget platsbesök 2017-01-27



Bild 1. Garaget.



Bild 2. Motorcykelns placering.



Bild nr 3. Otätheter mellan dörrkarm och vägg.



Bild nr 4 branden (tagits av styrkan)