

## Förundersökning

**Brand på Rönbackens kvinnoboende  
Rönblomsgatan 9, Malmö  
2017-06-26**



Dan Persson

---

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02625
Händelse:  Branden/olyckan 2017-06-26, måndag, klockan. 01:44 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-07-05	Förundersökning	DPN	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/03309 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K747590-17 och 5000-K747591-17 Bilaga 2&3

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl. a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Byggnad**

Byggnaden uppfördes troligen i början på 1900-talet och är uppförd i 3 plan med källare. Rönbacken är ett dygnsboende med 20 boenderum, som står till förfogande för hemlösa kvinnor. Boendetiden varierar från ett dygn till en månad. Invändigt består stomme och väggar mestadels av betong. Varje våningsplan är brandtekniskt avskilda från varandra och det finns även en brandteknisk avskiljning i korridoren. Byggnaden är försedd med ett automatisk brand- och utrymningslarm.

## **Beskrivning händelser**

### **Brand nr 1:**

En boende upptäckte att det brann i en gardin i dagrummet (foto 1) och larmade personalen som i sin tur larmade SOS. En av personalen tog en handbrandsläckare, släckte branden och öppnade fönstren för att ventilera ut röken. Vid räddningstjänstens ankomst berättade personalen att branden var släckt och räddningstjänsten kontrollerade då att alla boende är ute.

### **Brand nr 2:**

Det automatiska brand- och utrymningslarmet startade och indikerade på att det brann i ett boenderum (foto 3) på plan två. En av personalen påbörjade evakuering av de boende och larmade SOS medan den andre gick upp tillsammans med en väktare för att släcka branden. De öppnade dörren intill boenderummet och såg att det brann och att rummet var rökfyllt varpå de släckte ner branden med hjälp av handbrandsläckare. Räddningstjänsten satte in rökdykare som konstaterade att branden var nersläckt. Ventilering av rök påbörjades med hjälp av räddningstjänsten fläktar samtidigt som övriga delar av lokalerna genomsöktes.

## **Beskrivning skador**

Vid brand nr 1 brandskadades golv, vägg, fönsterkarm, tv-bänk och gardin (foto 2). Dagrum och korridor lättare rökskador.

Vid brand nr 2 brandskadades golv, vägg, fönsterparti, eluttag och gardin (foto 4). Boenderummet fick kraftiga sotskador.

## **Trolig orsak**

Bränderna är troligen anlagda.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredaren föreslår ingen vidare utredning av bränderna däremot föreslås Räddningstjänsten Syd göra en tillsyn enligt LSO på boendet, då det vid utredningen framkom oklarheter om byggnadens brandskydd är anpassad efter den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Utredningen skickas till funktionen tillsyn direkt.

*Malmö, 2017-07-07*

*Dan Persson  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/03309  
Polisrapport 5000-K747590-17 och 5000-K747591-17  
Intervju med styrkeledare, polis, föreståndare, vårdare  
Eget platsbesök 2017-06-26



Foto 1, dagrummet.



Foto 2, brandskador på golv, vägg, fönsterkarm, tv-bänk och gardin.



Foto 3, boenderummet



Foto 4, brandskadades golv, vägg, fönsterparti, eluttag och gardin.