

Förundersökning

**Brand på toalett, Kunskapsskolan, Sankt Lars väg 19
Lund
2017-06-05**



Jonas Sandberg

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Anna Andersson-Carlin
Diarienummer:	1900.2017.02250
Händelse:	Branden/olyckan 2017-06-05, måndag, klockan. 10.20 Insatsrapport 2017/02934

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-06-08	Förundersökning	JSS	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02934 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K627337-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden uppfördes i början på 1930-talet i tre plan. En ny tillbyggnad för Kunskapsskolan uppfördes 2016 i två våningar. Bjälklagen är i betong och fasaden är klädd med tegel.

Beskrivning händelse

Enligt personal på skolan upptäcktes den första branden på en toalett av en elev. Medan en lärare släckte branden upptäcktes en ny brand på en annan toalett. Den andra branden var kraftigare och svart rök vällde ut från toaletten när personal öppnade dörren för att släcka branden. Vid räddningstjänstens ankomst var branden släckt och skolan utrymd.

Beskrivning skador

Den första toaletten som brann fick mindre brandskador på en pappershållare. Den andra toaletten fick brandskador på pappershållare, papperskorg samt sotskador på väggar och tak (foto 1 och 2). Personen som släckte branden fick följa med ambulansen till sjukhuset efter att ha andats in brandrök.

Trolig orsak

Bränderna är anlagda.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren rekommenderar verksamheten att kontrollera det automatiska brandlarmet så att det uppfyller sin funktion.

Utredningen skickas till distrikt Lund för uppföljning.

Lund, 2017-06-08

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/02934

Polisrapport 5000-K627337-17

Intervju med insatschef, styrkeledare och brandman.

Besök på plats 2017-06-07



Foto 1. Brand- och sotskador på toaletten placerad på bottenvåningen.



Foto 2. Dörren till toaletten på bottenvåningen.