



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

## Förundersökning

Brand i lägenhet,  Malmö  
2017-01-30



Anna Andersson Carlin

---

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00495
Händelse:  Branden 2017-01-30, måndag, klockan. 18:57 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-02-06	Förundersökning	ACN	BLN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/00629 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K122043-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är uppförd i mitten på 1970 talet och är ett flerbostadshus i fem våningar med verksamheter/kontor på bottenvåningen. Ingång till de flesta lägenheterna ligger på loftgångar. Byggnadens avskiljande bjälklag och väggar är uppförda i betong och byggnaden är beklädd med tegel.

Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## **Beskrivning händelse**

En av de boende satte en mindre kastrull, foto 1, med olja på en påslagen spisplatta för att tillaga pommes frites. Hon lämnade köket en kort stund och då antändes oljan i grytan. En av de andra boende märkte att det brann tog tar sig ut i köket och släckte branden med en filt, foto 2. Brandvarnaren gick igång under förloppet.

Räddningstjänsten larmades och vid framkomst kunde de konstatera att branden var släckt. Det rapporterades om rök i en lägenhet rakt ovanför den branddrabbade (våning 5) men utredaren vet inte i vilken omfattning.

## **Beskrivning skador**

Brandskador finns på fläkten och fläktröret, foto 3. Sotskador i delar av köket, foto 4.

Rökspridning till femte våningen har troligen skett via ventilationen från fläkten i köket.

## **Trolig orsak**

Branden orsakades av att en gryta med matolja lämnades utan uppsyn på en påslagen platta på spisen i köket. Den boende berättar vid utredarens besök att spisens funktion varit lite dålig ett längre tag. Ibland värms plattorna upp snabbt och ibland långsamt som om effekten är olika.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Fastighetsägaren bör se över varför brandrök spreds in i en lägenhet på femte våningen. Varje lägenhet ska vara egen brandcell och förhindra brand- och rökspridning i minst 60 minuter och röken ska inte spridas via ventilationen.

Distrikt Centrum informeras om händelsen och bör samtala med fastighetsägaren kring rökspridningen som skedde till femte våningen.

*Lund 2017-02-06*

*Anna Andersson Carlin  
Brandingenjör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/00629  
Polisrapport 5000-K122043-17  
Besök på platsen 2017-01-31



Foto 1, kastrullen det brunnit i



Foto 2, filten som använts för att släcka branden





Foto 3, brandskadat rör från fläkten



Foto 4, sotskador på skåp och vägg