

Förundersökning

**Brand i LSS boende Stensjögatan 56, Malmö
2017-01-31**





DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00512
Händelse: Branden/olyckan 2017-01-31, tisdag, klockan. 11.45	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-02-01	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Polisrapport: 5000-K125089-17 Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd under början på 1970-talet. Byggnaden har sex våningar och bjälklaget är i betong. Fasaden är klädd med tegel. Byggnaden klassas som en BR 1 byggnad. Gruppboendet (LSS) ligger i bottenplan. Det finns åtta lägenheter och varje lägenhet är brandtekniskt avskild från övriga utrymmen i minst 60 minuter. På gruppboendet finns ett internt utrymningslarm.

Beskrivning händelse

Den boende stängde in sig i ett rum i sin lägenhet. Personal på boendet gick in i lägenheten för att få den boende att öppna dörren. En stund senare började det att lukta brandrök i lägenheten, personal öppnade då dörren med hjälp av våld och i samma ögonblick aktiverades brandlarmet på boendet. När personalen kom in i rummet upptäckte man att det brann i en kartong stående på golvet (polisen foto bild 2 och 3). Det var mycket brandrök i rummet. En av personalen hämtade en handbrandsläckare och branden släcktes. Därefter öppnade man upp fönster för att ventilerar ut röken i rummet. Pappkartongen var preparerad med bl.a. papper och en tröja. Pappkartongen stod framför en skohylla där det låg brännbart material (bild 1).

Beskrivning skador

Inga skador på boendet, däremot kraftig röklukt i rummet.

Trolig orsak

Branden är anlagd.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Ingen vidare hantering.

Lund, 2017-02-01

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Polisrapport 5000-K125089-17
Intervju med personal på boendet.



Bild 1. Skohyllan med brännbart material.




Bild 2. Kartongen där det brann.



Bild 3. Kartongen framför skohyllan.