

Förundersökning

**Brand ute Järnvägsstationen Storgatan 13 Eslöv
2017-05-11**



Dan Persson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01938
Händelse: Branden/olyckan 2017-05-11, torsdag, klockan. 20:16 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-05-17	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02436 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K570674-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Stationsbyggnaden är i ett plan och uppfördes 1914. I byggnaden finns en vänthall med kiosk och café. I övrigt har Trafikverket kontorsutrymmen i byggnaden.

Beskrivning händelse

Personal från kiosken upptäckte branden och larmade räddningstjänsten om att det brann på baksidan av järnvägsstationen, foto 1. Personalen hämtade en kolsyresläckare och släckte ner branden men branden tog sig igen efter släckningsförsöket. Räddningstjänsten anlände till platsen och släckte branden.

Beskrivning skador

Det blev brandskador på plåtrör (foto 2) som finns på väggen och på asfalt. Lastpallen och pallkragar förstördes i branden.

Trolig orsak

Branden är troligen anlagd eller så har den startats genom oaktsamhet. Troligtvis har branden startat under pallen och spridit sig vidare uppåt. Det fanns pappers- och plastskräp men även flertalet fimpår i anslutning till där pallarna varit placerade.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Fastighetsägarens representant berättar att de avser att göra området ”mindre attraktivt” för oönskade personer att vistats i. Det görs bl a genom att lastpallarna tas bort men även pall med betongplattor. Utredaren föreslår ingen vidare utredning av ärendet.

Eslöv 2017-05-17

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02436, Polisrapport 5000-K570674-17
Intervju med styrkeledare och eget platsbesök 2017-05-12



Foto 1. Lastpallen var placerad intill fönstret.



Foto 2. Brandskador på plåtrör.