



Förundersökning

Brand i kök [REDACTED]
2017-06-17



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02393
Händelse: Branden/olyckan 2017-06-17, lördag, klockan. 20.15 Insatsrapport 2017/03168	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-06-19	Förundersökning	JSS	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/03168 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K696721-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd i slutet på 1800-talet i 1 ½ plan. Bjälklaget är i trä och bärande konstruktioner är i sten, tegel och trä. Fasadbeklädnaden består av puts, träpanel, taktäckning av papp och takpannor. Byggnaden har under senare tid renoverats och idag finns det tre lägenheter i byggnaden där varje lägenhet är brandtekniskt avskild i EI 60 d.v.s. ska kunna motstå brand i minst 60 minuter. Det är tolv meter mellan [REDACTED] B & B och den drabbade byggnaden med lägenheter.

Beskrivning händelse

Lägenhetsinnehavaren och hennes tre barn utrymde via den utvändiga trappan på andra våningen. Därefter kontaktade lägenhetsinnehavaren fastighetsägaren som bor i lägenheten bredvid och berättade att det brann i hennes kök. Fastighetsägaren larmade räddningstjänsten. Vid räddningstjänstens ankomst brann det kraftigt i köket och stora mängder rök vällde ut från byggnadens tak. Räddningstjänsten släckte snabbt branden och påbörjade sedan friläggning i konstruktionen ovanför branden för kontroll av brandspridning. Ytskiktet utgjordes av gips, halm och brädor.

Beskrivning skador

Köket fick brand- och sotskador (foto 1). Taket i köket fick skador efter räddningstjänstens friläggning för kontroll av brandspridning (foto 2). Övriga rum i lägenheten fick sotskador (foto 3 och 4). Inga personer skadades.

Trolig orsak

Trolig orsak är att lägenhetsinnehavaren har lämnat spisen obevakad efter att hållt olja i en kastrull och sedan satt på spisplattan.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att socialförvaltningen i Malmö genomför grundutbildning till nyanlända om vad man ska tänka på när man bor i en lägenhet, t.ex. att man inte ska lämna spisen obevakad vid matlagning.

Förundersökningen skickas till distrikt Jägersro för uppföljning av tidigare föreläggande samt till tillsyn direkt.

Lund, 2017-06-20

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning



Foto 1. Brand- och sotskador i köket.



Foto 2. Skador i taket i köket orsakade av räddningstjänstens friläggning för kontroll av brandspridning.



Foto 3. Sotskador på väggar och tak i övriga rum i lägenheten.



Foto 4. Sotskador på väggar och tak i trappan upp till andra våningen.