

Förundersökning

**Brand i källare Södra Förstadsgatan 23 B, Malmö
2017-03-21**





DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01267
Händelse: Branden/olyckan 2017-03-21, tisdag, klockan. 10.06 Insatsrapport 2017/01482	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-03-22	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01482 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K339653-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd 1938 i två plan. Restaurangen ligger i markplan och är brandtekniskt avskild från övriga verksamheter i byggnaden. Källarbalklaget består av betong med putsade väggar.

Beskrivning händelse

Vid räddningstjänstens ankomst mötte innehavaren av restaurangen upp och informerade om branden i källaren. Det låg ett tunt rökskimmer i matsalen, dörren till källaren var stängd. Restaurangen sattes under övertryck med hjälp av räddningstjänstens fläktar för att förhindra rökspridning till matsalen i restaurangen. När branden hittades i källaren var den i stort sätt släckt då en vattenledning hade brunnit av i närheten av branden. Räddningstjänsten ventilerade ut rök från källaren och restaurangen.

Beskrivning skador

Varmvattenberedaren fick stora brandskador (foto 1). Källaren fick rök- och sotskador (foto 2). Rökluft i restaurangen. Vatten i källaren på en yta om cirka 30m².

Trolig orsak

Okänd anledning.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Vid besök på platsen upptäcktes ett stort antal vattenpipor och tobak nere i källaren (foto 3 och 4). Verksamheten torkar tobak nere i källaren som sedan används till vattenpiporna. Det upptäcktes brännmärken på bord och stolar (foto 5 och 6). Utredarens förslag är att distrikt centrum genomför tillsyn på restaurangen.

Lund, 2017-03-27

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01482
Polisrapport 5000-K K339653-17



Foto 1. Brandskador på varmvattenberedare.



Foto 2. Rök- och sotskador i källaren.



Foto 3. Vattenpipor placerade i källaren.



Foto 4. Torkad tobak i källaren.



Foto 5. Brännmärken på stol.



Foto 6. Brännmärken på bord.