

## Förundersökning

### Brand i personbil intill fasad på ett radhus 2017-02-24



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00914
Händelse:	Branden/olyckan 2017-02-24, fredag, klockan. 22:20 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	UBM	BLN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/01092 Bilaga 1

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är byggd 1958 som ett radhus i ett plan med tegel och trä i fasaden, på gaveln på byggnaden finns det ett förråd/carport. Den brandavskiljande väggen mellan lägenheterna består av tegel. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## **Beskrivning händelse**

Den boende hörde en smäll utanför huset och när hon tittade ut såg hon att det brann i deras personbil en Peugeot 307, årsmodell 05-06. Ägaren till bilen dämpade branden med en pulversläckare. Vid räddningstjänstens framkomst brann det i bilen, som stod nästan helt utanför carporten (bilen går inte in carporten). I bilen har det brunnit mest vid vänster bakdäck och inne i kupén i baksätets ryggstöd (bild 1 och 2). Samtliga fönsterrutor i bilen var hela då räddningstjänsten kom till platsen, räddningstjänsten krossade bakrutan för att komma åt branden.

## **Beskrivning skador**

Bilen har fått omfattande skador, byggnaden och carporten har inte fått några skador (bild 3).

## **Trolig orsak**

Orsaken har inte gått att få fram. Bilen parkerades cirka två - tre timmar innan det började brinna.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredaren har inget förslag till vidare hantering.

Utredningen skickas till distriktschefen på station Hyllie.

*Ort, Datum*

*Lund 2017-02-28*

*Ulf Bergholm*

*Brandinspektör*

*Räddningstjänsten Syd*


Källhänvisning

Insatsrapport 2017/01092

Intervju styrkeledare, utredaren gjorde platsbesök 2017-02-27



**Bild 1.** Bilen som stod utanför carporten och där branden var vid vänster hjulhus.



**Bild 2.** Baksätets ryggstöd.



**Bild 3.** Carporten och husfasaden som klarade sig ifrån skador