

Förundersökning

Brand i källare Vendelsfridsgatan 5 Malmö 2017-07-02



Dan Persson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	UBM
Diarienummer:	1900.2017.02588
Händelse:	Branden/olyckan 2017-07-02, söndag, klockan. 03-12 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-07-07	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/03442 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K786884 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad

Byggnaden är ett flerbostadshus som är byggt någon gång runt 1970. Byggnaden har nio våningar med bjälklag och bärande väggar av betong, fasaden består utav tegel. Konstruktionen i källaren består av betong i golv, väggar och bjälklag.

Beskrivning händelse

En boende kände röklukt varpå SOS larmades. Räddningstjänstens personal tog sig ner i källaren via trapphuset och släckte branden som var i ett källarförråd, varpå även röken ventilerades ut.

Beskrivning skador

Ett källarförrådsutrymme (foto 1) som i sin tur innehåller 14 mindre förråd är rök-och sotskadat. Två av de mindre förråden (foto 2) fick brandskador i träpanel och i lösöre. Intilliggande källargång fick lättare rökskador.

Trolig orsak

Branden är troligen anlagd. De skadorna som fanns på elkablar i förråden har orsakats av branden.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att en tillsyn enligt LSO genomförs på objektet med särskilt fokus på genomföringar i brandcellsgränser (foto 3&4). Utredningen skickas till funktionen tillsyndirekt för hantering.

Malmö, 2017-07-10

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/03442
Polisrapport 5000-K786884
Intervju med vaktmästare
Eget platsbesök med brandinspektör Ulf Bergholm



Foto nr 1, källarförråd. Kraftigast brandskador finns förrådet längst in till vänster.



Foto 2, brandskador i förråd.




Foto 3, i källaren fanns flertalet hål i brandcellsgräns.



Foto 4, i källaren fanns flertalet hål i brandcellsgräns.