

## **Förundersökning**

**Brand i trapphus Vikingavägen 12 C, Lund  
2017-06-06**



---

**Jonas Sandberg**

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Anna Andersson-Carlin
Diarienummer:	1900.2017.02251
Händelse:	<p>Branden/olyckan 2017-06-06, tisdag, klockan. 15.01 Insatsrapport 2017/02956</p>

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-06-08	Förundersökning	JSS	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/02956 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K690811-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är ett flerbostadshus uppfört 1973 i tre våningar. Byggnaden består av betong i bjälklag. Väggarna i trapphuset är isolerade och täckta med puts, reglarna är i trä. Taket är byggt med Nike plattor. Byggnaden är att betrakta som brandteknisk klass Br1 vilket innebär att lägenheterna ska stå emot brand och rök i minst 60 minuter innan branden sprider sig till nästa lägenhet.

## **Beskrivning händelse**

Vid räddningstjänstens ankomst konstaterades kraftig rök i trapphuset. Rökdykare kände på dörren till trapphuset som var varm och sotig. Branden upptäcktes i ett mindre förråd strax innanför dörren till trapphuset. Branden släcktes ner och trapphuset ventilerades med hjälp av räddningstjänstens fläktar. Branden hade startat i en barnvagn som stod placerad i förrådet (foto 1). Det saknades dörr till förrådet.

## **Beskrivning skador**

Väggar och tak i trapphuset fick kraftiga sotskador (foto 2). Färgen på väggarna hade lossnat på vissa partier i trapphuset (foto 3). Dörrfoder till lägenheterna på första våningen hade smält (foto 4). Ingen person skadades.

## **Trolig orsak**

Branden är anlagd.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredarens förslag till fastighetsägaren LKF i Lund är att brandtekniskt avskilja utrymme i trapphuset för förvaring av barnvagnar och rullatorer.

Utredningen skickas till distrikt Lund för uppföljning eller tillsyn.

*Lund, 2017-06-08*

*Jonas Sandberg  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/02956

Polisrapport 5000-K690811-17

Intervju med insatschef, utredaren genomförde platsbesök 2017-06-07.



Foto 1. Brandskadad barnvagn placerad förrådet.



Foto 2. Brand- och sotskador på väggar och tak i trapphuset.



Foto 3. Färg på väggarna som har lossnat vid branden.



Foto 4. Dörrfoder som har smält utanför lägenhetsdörr på första våningen.