



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand på toalett på Vipeholmskolan, Lund
2017-01-11**



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00174
Händelse: Branden/olyckan 2017-01-11, onsdag, klockan. 15.23 Insatsrapport 2017/00284	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-01-12	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00284 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K42576-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd i början på 1930-talet i två våningar. Vipeholmskolan bedriver skolverksamhet i byggnaden. På plan ett finns lektionssalar, på plan två finns lärarrum. Toaletterna är byggda med kakel på väggarna och plastmatta på golvet, innertaket består av betong.

Beskrivning händelse

Det automatiska brandlarmet löste ut i den drabbade byggnaden. Endast personal fanns kvar i byggnaden när brandlarmet började att ljuda. Personalen utrymde. När vaktmästaren på skolan anlände till byggnaden möttes han av rök i korridoren utanför toaletterna på bottenvåningen. Vaktmästaren upptäckte att det brann i en papperskorg på en av toaletterna och stängde dörren till toaletten. Därefter hämtade han en hink med vatten och släckte branden. Röken i korridoren ventilerades ut genom fönster och dörrar.

Beskrivning skador

Mindre brand – och sotskador på väggar, golv och tak på toaletten (bild 1, 2 och 3). Tändstickor upphittades på golvet inne på toaletten.

Trolig orsak

Branden är anlagd.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Ingen vidare hantering.

Lund, 2017-01-12

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/00284

Polisrapport 5000-K

Intervju med Åke Andersson, vaktmästare på Vipeholmskolan samt Bo Olsson, ansvarig för automatlarm vid Räddningstjänsten Syd.



Bild 1. Sotskador på toalettdörren och väggar.



Bild 2. Brand- och sotskador väggar och golv.



Bild 3. Brand- och sotskador på vägg och golv.



Bild 4. Tändstickor på golvet inne på toaletten.