



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i gemensamhetsutrymme, [REDACTED],
Lund
2017-01-16



Ulf Bergholm



DOKUMENTINFORMATION

| | |
|---|-----------------|
| Ärende: | Förundersökning |
| Handläggare: | Ulf Bergholm |
| Beställare: | Bertil Nilsson |
| Diarienummer: | 1900.2017.00273 |
| Händelse: Branden/olyckan 2017-01-16, måndag, klockan. 19:37 Insatsrapport | |

| Version | Datum | Utgåva | Handläggare | Kvalitetsgranskare |
|---------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | 2017-01-26 | Förundersökning | UBM | ACN |
| | | | | |

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00389 Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K63048-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är ett LSS-boende i två våningar med fem lägenheter på varje våning för de boende. På första våning finns det dessutom ett gemensamhetsrum med vardagsrum, toalett och kök med matplats (bild 1 och 2). Ovanför gemensamhetsutrymmet på första våning ligger personalens utrymme med kök, samtalsrum, vilorum och omklädningsrum.

Byggnaden är uppförd 2015 och består av betong i bjälklag och lägenhetsavskiljande väggar, fasaden består av tegel och mineritskivor.

Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 och det innebär att lägenheterna, samlingsutrymmet och personalens utrymme är egna brandceller och ska stå emot brand och rök i minst 60 minuter innan branden sprider sig till nästa brandcell.

Beskrivning händelse

En väktare som var stationerad på boendet hörde en massa väsen och att saker krossades inne i gemensamhetsutrymmet på första våningen. Han gick in i rummet och såg då att det brann i soffan. Han försökte då släcka branden med en handbrandsläckare.

Vid räddningstjänstens framkomst klockan 19.44 gick rökdykarna in till soffan och släckte den. Soffan bars ut på uteplatsen och utrymmet ventilerades på rök med hjälp utav räddningstjänstens fläktar. Senare bars soffan in i utrymmet igen då den var släckt.

Beskrivning skador

Utrymmet har fått brandskador i soffan, på golvet och i en säckosäck (bild 3). Hela utrymmet har fått mindre rökskador. Det fanns brännmärken/skador på gardiner, pappersrulle och papper (bild 4 och 5). Det hittades brännmärken på 5-6 stället förutom branden i soffan.

Ingen person har rapporterats skadad av branden.

Trolig orsak

Branden är med största sannolikhet anlagd i soffan.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Vid utredarens platsbesök upptäcktes att LSS-boendet saknade boendesprinkler och automatiskt brand/utrymningslarm. Enligt bygglagstiftningen som gällde då boendet byggdes ska LSS-boende byggas med sprinkler och larm.

Det har inte gjorts någon tillsyn på objektet.

På boendet finns det idag enbart interna brandvarnare som inte är elnätanslutna eller vidarekopplade (bild 6).

Utredaren föreslår att det görs en tillsyn på boendet.

Utredningen skickas till distriktschef och verksamhetskoordinator i Lund.

Lund 2017-01-25

*Ulf Bergholm
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00389
Polisrapport 5000-K63048-17
Intervju med insatschef och styrkeledare
Utredaren gjorde platsbesök 2016-01-17



Bild 1. Vardagsrum in till vänster och matplats i framkant av bilden.



Bild 2. Köket och matplatsen i framkant av bilden.



Bild 3. Brandskador i soffan, sackosäck och på golvet.



Bild 4. Brännmärken i gardinen.



Bild 5. Brännmärken på papper.



Bild 6. Batteridrivna brandvarnare som inte är vidarekopplad någonstans.