



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

**Förundersökning**

**Brand i lägenhet,  
2017-05-15**



**, Malmö**



**Ulf Bergholm**

---



## DOKUMENTINFORMATION

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ärende:   | Förundersökning |
| Handläggare:  | Ulf Bergholm    |
| Beställare:   | Ulf Bergholm    |
| Diarienummer:   | 1900.2017.02018 |
| Händelse:<br><br>Branden/olyckan<br>2017-05-15, måndag, klockan. 12.04<br>Insatsrapport<br>2017/02501 |                 |

| Version | Datum      | Utgåva          | Handläggare | Kvalitetsgranskare |
|---------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
|         | 2017-05-17 | Förundersökning | UBM         | JSS                |

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/02501 Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K528519-17 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är på fyra våningar och är byggd 1956. Byggnadsmaterialet är betong i bjälklag och i lägenhetsavskiljande väggar, fasaden är av tegel. Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## **Beskrivning händelse**

Vid räddningstjänstens framkomst kom det fram en person som sa att det brann i hans lägenhet på tredje våningen. Rökdykarna gick upp till lägenheten på tredje våningen där det endast var en mindre mängd rök/röklukt i trapphuset. Inne i lägenheten påträffade rökdykarna brandskador på golvet i hallen (foto 1) och vardagsrummet (foto 2), ingen brand. I sovrummet var det brand inne vid väggen och golvet (foto 3). Branden släcktes och lägenheten ventilerades på rök med hjälp av räddningstjänstens fläkt.

## **Beskrivning skador**

Lägenheten har fått brand och rökskador inne i sovrummet, vardagsrummet och hallen har fått mindre brandskador i golvet. Hela lägenheten har fått sotskador i varierande omfattning.

Ingen person har rapporterats skadad.

## **Trolig orsak**

Branden är med största sannolikhet anlagd.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**


Utredaren har inget förslag på vidare hantering.

Utredningen skickas till distrikt Jägersro.

Lund 2017-05-17

*Ulf Bergholm*  
*Brandinspektör*  
*Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/02501  
Polisrapport 5000-K528519  
Intervju med brandman och styrkeledare  
Utredaren gjorde platsbesök 2017-05-16



**Foto 1.** Brandskador i hallen



Foto 2. Brandskador i vardagsrummet.



Foto 3. Brandskador på vägg och golv i sovrummet.