

Förundersökning

Brand i garage [REDACTED] **Malmö**
2017-05-29



Dan Persson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02178
Händelse:	Branden/olyckan 2017-05-29, måndag, klockan. 14:11 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-06-13	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: Insatsrapport 2017/02796 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Garaget är ett friliggande underjordiskt garage i ett plan som uppfördes i början på 1970-talet. I garaget finns det två olika brandceller i klass EI 60. Det finns inget trapphus som ansluter till garaget.

Beskrivning händelse

Förbipasserande upptäckte att det kom rök från en av utgångarna på garaget och larmade räddningstjänsten. Räddningstjänsten anlände till platsen, tog sig in i garaget, släckte branden och ventilerade sedan ut röken.

Beskrivning skador

Det blev brandskador på tak (foto 1) och betongpelare i anslutning till två parkerade bilar (foto 2) som också brandskadades. I övrigt rökskadades hela den brandcell där de två aktuella bilarna var placerade.

Trolig orsak

Branden är troligen anlagd. Troligtvis har branden startat i en av bilarna och sedan spridit sig vidare.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren identifierade att det var otätheter i ovankant av en brandskjutport vilket kommunicerades direkt till fastighetsägares representant på plats. Denne sade att de ska åtgärda otätheterna som fanns i anslutning till brandskjutporten omgående. Vid besöket konstaterades att det inte fanns någon spridningsrisk till den andra brandcellen (foto 3). Den avskiljande brandskjutporten hindrade att fler bilar blev skadade.

Utredaren föreslår ingen vidare utredning av ärendet.

*Malmö,
2017-06-13*

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02796
Intervju med fastighetsägarens representant.
Eget platsbesök 2017-05-30



Foto 1, brandskadad bil.



Foto 2, brandskador i tak.



Foto 3, brandskjutport mellan garagedelarna.