



Räddnings- och
beredskapsförvaltningen

**Bodens
kommun**

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3:10 §

Brand i byggnad, villa



2017-08-26

SOS ärendenummer: 8.2537078.2

Eget larmnummer: 2017000290



Innehållsförteckning

1	Händelse	3
2	Metod	3
	Inledning.....	4
2.1	Uppdrag	4
3	Räddningsinsatsen.....	4
3.1	Beredskapsläget före olyckan	4
3.2	Utförandet av insatsen	4
4	Slutsats	5
4.1	Brandorsak	5
4.2	Ledning/ roller	5
4.3	Riskbedömningar	5

1 Händelse

170826 klockan 04:03:16 larmas räddningstjänsten i Boden samt jourgruppen i Harads till en brand i byggnad, villa, [REDACTED]. Boden åker med fem man i 1st basbil samt 1st tankbil och jourgruppen åker med fem man i 1st basbil, 1 st tankbil samt 1st jeep med påkopplad motorspruta. Jourgruppen i Boden larmas in till stationen primärt för passning men dras senare ut till platsen för stöttning med personal och höjdfordon.

2 Metod

Undersökningen genomförd med hjälp av insatsrapport, samtal med räddningspersonal, delar ur polisens förundersökning samt samtal med polisens tekniker.

Inledning

2.1 Uppdrag

Enligt 3 kap 10 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

På grund av att en person omkom vid branden beslutas att räddningstjänsten skall genomföra en utökad olycksundersökning.

3 Räddningsinsatsen

3.1 Beredskapsläget före olyckan

Beredskapsläget var vid olyckstillfället normalt, i Bodens 1+4 med 90 sekunders anspänning och en jourgrupp med samma bemanning som har 8 minuters anspänning. Harads jourgrupp har också samma bemanning men 6 minuters anspänning.

3.2 Utförandet av insatsen

Harads jourgrupp är först på platsen och får uppgifter av en person som befunnit sig i huset om att personen som finns kvar befinner sig på övervåningen. RL beslutar om att man ska förbereda rökdykarinsats via fönster på övervåningen med hjälp av stege.

När Bodens räddningstjänst anländer gör man ett omfall och går in via entrédörren.

När man öppnar dörren är miljön på bottenvåningen bra. Rökdykarna går upp för trappen som ligger precis till vänster innanför dörren, när man kommer upp så är det kraftig rök ned till ca ½-1 meter ovanför golvet.

Rökdykarna hittar mannen som saknas liggandes på golvet precis vid trappen på övervåningen.

Det syns inga tydliga yttre bränn- eller andra skador på mannen som är medvetslös.

Man tar ut mannen samma väg man gått in och personal på utsidan påbörjar skadeomhändertagande tillsammans med ambulans.

Man gör försök att släcka branden men dessa misslyckas och det utvecklas till en totalbrand.

4 Slutsats

4.1 Brandorsak

När rökdykarna gick in var det bra miljö på nedre plan, när man kom upp för trappen var övervåningen var fylld med tjock brandrök. Man kunde med hjälp av värmekamera lokalisera branden till en soffa i vad man uppfattade som ett vardagsrum. Det hade brunnit hål i väggen ovanför och branden spred sig vidare i konstruktionen och taket.

Huset brann ned till grunden och det har inte gått att fastställa brandorsak.

4.2 Ledning/ roller

Enligt delegationsordningen är inre befäl vid SOS är räddningsledare fram tills dessa att första styrkeledare kommit till platsen och gett en framkomstrappport. Kommer ett heltidsbefäl till platsen blir den räddningsledare.

Det är viktigt att all personal vet vem som ansvarar för insatsen och eventuella sektorer.

4.3 Riskbedömningar

Räddningsledare är ansvarig för säkerheten på olycksplatsen. Riskbedömningar skall göras kontinuerligt och hela tiden värderas. I denna händelse fanns det tydliga riskmoment med rökdykning via stega, rökdykning via entré samt vid omhändertagandet av de skadade