



## Kompletterande händelserapport.

Typ av olycka: Brand i byggnad  
Tidpunkt: 2017-02-20 kl 12:29  
Adress: Tellusborgsvägen 83  
Kommun: Stockholm  
Objektstyp: Skola  
Olycksorsak: Anlagd brand på toalett.

## Objektsbeskrivning

Internationella Engelska skolan. Årskurs 4-9

Byggnad 5 våningar, ombyggnad av kontorslokaler 2014 till skollokaler.  
Fastigheten upprättades sent 60tal.

Gul pil aktuellt våningsplanet.



## Olycksförlopp före räddningstjänstens ankomst

*En elev anlade en brand på en av skolans toaletter på våning tre. Vaktmästaren upptäcker att det är rök på det aktuella våningsplanet när ha går förbi.*

*Vaktmästaren kan konstatera att röken kommer från en av toaletterna.*

*Vaktmästaren uppmärksammar ett flertal andra lärare som befinner sig på samma våningsplan att det brinner på en av våningsplanets toaletter. Vaktmästaren hämtar en handbrandsläckare och lyckas släcka branden. Brandcellen börjar rökfyllas, en av lärarna ringer 112 och berättar att man har brand på en toalett i skolan. Samtidigt har det interna brandlarmet startat och utrymning av 860 elever och lärare pågår i skolan.*

## Uppgifter om personskador

*Inga personskador har rapporterats av räddningsledning.*

## Vilka barriärer har fungerat, brustit eller saknats

Två barriärer som bidragit till att skadeförloppet avbrutits är det interna brandlarmet som gett en tidig varning och uppmärksammat personal och elever. Den andra barriären är det snabba ingripandet av personalen som släckte branden. Utrymningen organisationen av 860 elever och lärare har fungerat väl. Brandcellsgränserna har förhindrat rökspridnings i fastigheten tack vare att dörrar har varit stängda. Brustit är valet av brännbart materiel i många av de allmänna utrymmen när Skolan projekterades. T.ex. alla papperskorgar i allmänna utrymmen samt toaletter är av plast även tvål och toalett pappers behållare är av plats.

## Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst

Vid brandförsvarets framkomst så informerade personal från skolan att branden var släckt och det är rök på plan tre. Elever och personal var samlade på återsamlingsplats. Det tar några minuter innan räddningsledaren får kontakt med utrymningsansvarig som bekräftar att samtliga är utrymda från skolan.

Brandförsvarets åtgärder blev att med värmekamera kontrollera att det var släckt på toaletten därefter på börjas Ventilering av det aktuella våningsplanet med hjälp ut av brandförsvarets fläktar.

## Räddningsledarbeslut

Efter kontroll ges klartecken till skolledningen att man kan fortsätta med undervisningen.

Skolan valde att inte fortsätta undervisning den dagen.

## Brandförsvarets bedömning

Bedömning:

Polisen har begärt ett spridningsyttrande om brandförloppet.

.

## Övrigt

Brännkyrkas brand värdar har kopplats till händelsen och kommer att samtala med elever och skolledning samt lärare.

### Händelseförlopp

Larm till sos.

Larm till Brandförsvaret.

Första enhet på plats Tellusborgsvägen 83.

Insatsen avslutad.

2017-02-20 kL 12:28:18

2017-02-20 KL 12:28:33

2017-02-20 KL 12:33:53

2017-02-20 KL 13:02:20

Bilder

Toaletten bredvid.




Startutrymmet.



Korridor utanför brandrummet.



Korridor utanför brandrummet.



### **Slutsats.**

Skolans rutiner har fungerat väl när det sker en händelse i skolans lokaler. Skolan bör dock överväga att koppla brandlarmet till sos larm för att upptäcka bränder tidigare. Om inte vaktmästaren rört sig på det aktuella våningsplanet och upptäckt brandgaserna skulle inte brandförloppet ha av brutits så tidigt.

### **Upprättad av.**

*Rickard Holmberg  
Risk avdelningen/Yttre befäl  
Storstockholms brandförsvär  
08-454 87 00*