

## Förundersökning

Brand i lägenhet, Sigtunagatan 13, Malmö  
2019-03-23





## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	2019-000855
Händelse:  Branden/olyckan 2019-03-23, lördag, klockan. 07:27 Händelserapport	

**Bilagor:**

Händelserapport: 2019-001320 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K344261-19 Bilaga 2

### **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

### **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag för beslut om vidare utredning, eventuellt sakkunnigutlåtande och förslag på åtgärder.

### **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är troligen uppförd i slutet av 1980 talet eller i början av 1990 talet. Avskiljande bjälklag är i betong precis som trapphusen. Väggar är troligen reglade väggar klädda med gips. Byggnadens brandtekniska klass ska motsvara Br 1 vilket innebär att varje lägenhet ska vara avskild i brandteknisk klass EI 60 mot andra lägenheter d.v.s ska kunna motstå brand och rök i minst 60 minuter. I byggnaden finns ett automatiskt brand- och utrymningslarm vidarekopplat till vaktbolag.

Byggnaden innehåller 52 lägenheter

### **Beskrivning händelse**

En vaktare på plats fick larm om att det interna utrymningslarmet hade startat och begav sig till aktuell lägenhet för att kontrollera om det brann. Vaktaren öppnade dörren och såg att det var rökfyllt varpå hon stängde dörren efter sig och larmade SOS. Räddningstjänsten anlände och släckte branden i lägenhetens köksdel (foto 1) genom att kväva branden, därefter ventilerade de bort röken från trapphuset genom att öppna rökluckan och att övertrycksventilera trapphuset med hjälp av en fläkt. Lägenheten ventilerades sedan på rök av räddningstjänsten.

### **Beskrivning skador**

Lägenheten fick brand- och sotskador. Inne i lägenheten brandskadades spis, spisfläkt, väggar och köksskåp.

### **Trolig orsak**

Branden har troligen orsakats av att en person har glömt en spisplatta påslagen.

### **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

I samband med utredarens besök på platsen framkom det att det interna brandlarmet fellarmade ofta och att det i samband med att utrymningslarmet ljuder så utryms lokalerna inte. Detta innebär att utrymningslarmet i sin helhet inte fyller sin funktion på korrekt sätt.

Utredaren föreslår att verksamheten tillsammans i samråd med Räddningstjänsten Syd ändrar i sina rutiner kring hantering av utrymningslarmet, för att utrymningslarmet ska uppfylla sin funktion utifrån vad det är avsett för.

Utredningen skickas till:

- Räddningstjänsten Syd, distrikt Centrum för information
- Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för uppföljning.
- Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information.
- Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl.
- Fastighetsägaren för åtgärder i samråd med räddningstjänstens tillsynsförare.

*Malmö, 2019-04-09*

*Dan Persson  
Räddningstjänsten Syd*

Kvalitetsgranskat av  
Ulf Bergholm  
Brandinspektör

Källhänvisning  
Händelserapport 2019-001320  
Polisrapport 5000-K344261-19  
Intervju med väktare.  
Eget platsbesök 2019-03-27

Dan Persson, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2009, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens Kriminaltekniska laboratorium samt Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad Universitet.



Foto 1. Köket.