

## Förundersökning

Brand i förråd [REDACTED], Malmö  
2019-02-28 samt 2019-03-01



---

Jonas Sandberg

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Darienummer:	2019-000732
Händelse:  Branden/olyckan 2019-03-01, fredag, klockan. 19.24. Händelserapport 2019-000937	

**Bilagor:**

Händelserapport: 2019-000937, 2019-000944 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K248322-19 Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden uppfördes år 1962 i ett plan. Byggnaden är ett s.k. kedjehus och hänger ihop med andra byggnader. Fasaden är klädd med tegel och har platt tak. Mellan varje byggnad finns ett garage. Inne på atriumgården finns ett förråd som är placerat nära grannfastigheten.

## **Beskrivning händelse**

Enligt boende upptäcktes branden av dottern i familjen när hon låg och vilade i vardagsrummet. Vid räddningstjänstens framkomst klockan 19.31 syntes en ordentlig rökpelare med höga lågor inifrån bostadsområdet. Räddningstjänsten fick hjälp av boende för att ta sig in till atriumgården. Inne på atriumgården upptäcktes en kraftig brand i ett förråd som stod placerad nära intilliggande fastighet. Samtidigt som räddningstjänsten släckte ner branden i förrådet kom det kraftig rök från taket på intilliggande fastighet. Räddningstjänsten fick frilägga taket för att kunna släcka branden. Klockan 05.01 fick räddningstjänsten ett nytt larm om brand på samma adress. Vid räddningstjänstens ankomst brann det i förrådet igen. Branden släcktes ner.

## **Beskrivning skador**

Förrådet på [REDACTED] 22B fick kraftiga brandskador (foto 1 och 2). Planket som avgränsar tomterna mellan [REDACTED] 22B och 20B fick brandskador (foto 3). Taket på fastigheten [REDACTED] 22A fick brandskador (foto 4). Taket till uteplats på fastigheten [REDACTED] fick smältskador (foto 5).

Inga personskador har inrapporterats.

## **Trolig orsak**

Okänd anledning.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredaren föreslår att distrikt Jägersro genomför en uppföljning då bostadsområdet är komplext och risken för brandspridning mellan byggnaderna är stor.

Utredningen skickas till:

- Räddningstjänsten Syd, distrikt Jägersro för uppföljning
- Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
- Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl

*Lund, 2019-03-15*

*Jonas Sandberg*

*Räddningstjänsten Syd*

Kvalitetsgranskat av  
Ulf Bergholm  
Brandinspektör

Källhänvisning  
Händelserapport 2019-000937, 2019-000944  
Polisrapport 5000-K248322-19  
Intervju med insatsledare

Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2012, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens Kriminaltekniska laboratorium.



Foto 1. Utvändiga brandskador på förrådet.



Foto 2. Invändiga brandskador på förrådet.



Foto 3. Brandskador på planket mellan byggnaderna 22B och 22A.



Foto 4. Presenning över det brandskadade taket på 22A.



Foto 5. Taket till uteplats på fastigheten [redacted] 20B fick smältskador.