



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand i miljöstation Stralsundsvägen 90, Lund
2019-04-29**



Jonas Sandberg

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Anna Andersson Carlin
Diarienummer:	2019-001134
Händelse: Branden/olyckan 2019-04-29, måndag, klockan. 01.18. Händelserapport 2019-001988	

Bilagor:

Händelserapport: 2019-001988 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Anna Andersson Carlin.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Miljöhuset ligger i mitten i en garagelänga. Norr om miljöhuset finns 15 carportar och söder om finns 10 garage med portar. Konstruktionen är i trä och väggarna är klädda med minorit- och spånskivor. Den bakre väggen i garagelängan är i betong och taket är av korregerad plåt.

Beskrivning händelse

Flera inringare till räddningstjänsten om brand i miljöstation med spridning till garage och flera fordon. Vid räddningstjänstens ankomst brann det kraftigt i miljöstationen. Två bilar norr om miljöstationen brann i tak och kaross. Räddningstjänstens omedelbara åtgärd var att begränsa bränderna i bilarna med pulversläckare och därefter med vatten. Branden i miljöhuset släcktes med vatten. Räddningstjänsten öppnade även upp garageportar för att kunna ventilerar ut brandröken.

Beskrivning skador

Miljöstationen fick kraftiga brandskador (foto 1). Garagebyggnaden fick brandskador (foto 2). Flertalet bilar fick brandskador (foto 3).

Trolig orsak

Brandorsaken har inte kunnat fastställas.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredarens föreslår att:

- samfällighetsföreningen Rügen 6 flyttar miljöstationen från garaget till en fristående byggnad.
- miljöstationens väggar och tak ska vara av obrännbart material och kompletteras med en pulver sprinkler som löser ut vid en eventuell brand.
- dörren till miljöstationen ska förses med lås för att säkerställa att enbart de boende har tillgång till miljöstationen.
- Om föreningen väljer att återuppbygga miljöstationen på samma ställe bör den brandtekniska avskiljningen förstärkas så att gällande bygglagstiftning uppfylls, även i detta fall rekommenderas installation av pulver sprinklers.

Utredningen skickas till:

- Räddningstjänsten Syd, distrikt Lund för information
- Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
- Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl
- Samfällighetsföreningen Rügen 6 för information

Lund, 2019-05-02

Jonas Sandberg

Räddningstjänsten Syd

Kvalitetsgranskat av
Dan Persson
Brandinspektör

Källhänvisning
Händelserapport 2019-001988

Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2012, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens Kriminaltekniska laboratorium.



Foto 1. Brandskador på väggar och tak inne i miljöhuset.



Foto 2. Brandskador på väggar i garaget.



Foto 3. Brandskador på personbil parkerad i carport tnorr om miljöhuset.