



Datum: 2010-10-27
Diariennr: E1288

OLYCKSUNDERSÖKNING

[REDACTED], Hjo



Innformation om olyckan:

SOS ärendenummer: 201001171
Eget larmnr: 2462280
Larmtid: 2010-10-27 kl: 07:47
Adress: [REDACTED], Hjo
Händelsetyp: Brand i byggnad
Objektstyp: Lägenhet

Uppdragsgivare: Räddningschefen
Undersökningen utförd av: Stig Torell
Granskad av: Bertil Andersson (BI)
Sören Svensson (RL)

Innehållsförteckning

Bakgrunds beskrivning	3
Syfte med utundersökningen	3
Avgränsningar	3
Datainsamling.....	3
Utredningsmetod	3
Sammanfattning.....	3
Händelsförlopp	4
Direkta orsaker till olyckan	4
Bakomliggande orsaker till olyckan	4
Insatsen.....	4
Förslag på åtgärder	4
Återföring av kunskap	4

Bilagor

Anteckningar Alamos
Anteckningar Mareld
Ärendekopia SOS alarm
Fotobilga
Kartläggning via STEP metoden

Bakgrunds beskrivning

I samband med morgonhjälp till en boende upptäcker personal från hemvården att det brinner i lägenheten. Då lägenheten är rökfylld kan de inte gå in utan stänger dörren och larmar räddningstjänsten via SOS alarm med telefon. Räddningstjänsten är snabbt på plats och hittar då lägenhetsinnehavaren liggande i sängen avliden.

Syfte med utundersökningen

Syftet med undersökning är att försöka fastställa brandens orsak samt förlopp.

Avgränsningar

Ingen utvärdering av räddningstjänstens insats

Datainsamling

Intervju med biträdande enhetschef vid hemvården i Hjo kommun. Besök på platsen tillsammans med räddningsledaren för insatsen.

Utredningsmetod

Ingen etablerad metod har använts, viss kartläggning av händelsen genom STEP metoden.

Sammanfattning

På kvällen den 26 oktober klockan 20:21 är personal från hemvården och genomför s.k. kvällshjälp med medicinsk tillsyn hos lägenhetsinnehavaren. Klockan 20:44 lämnar man lägenheten och allt är normalt. På morgonen vid ca: 05:00-05:20 levererar tidningsbudet morgontidningen, ingen iakttagelse om röklukt eller att brandvarnaren ljuder. En granne noterar röklukt vid 06:30 tiden men vet inte var det kommer ifrån, han lämnar fastigheten. Personal från hemvården anländer klockan 07:44 för att genomföra morgonhjälp och medicinsk tillsyn. När de går in i trapphuset hörs brandvarnaren, de öppnar dörr till lägenheten och ser då rök i hallen. De stänger dörren och larmar efter hjälp via SOS alarm. Räddningstjänsten får larm klockan 07:47 och första fordon lämnar stationen klockan 07:51. Brandstationen ligger nära platsen, det tar två och en halv minut i körtid och insats med rökdykare sker åtta minuter efter larm till SOS alarm. Rökdykarna lokaliserar branden och släcker några få lågor. I samband med släckinsatsen hittas en kvinna i sängen. Lägenheten ventileras från

rök och man konstaterar att kvinna är avliden. Skadorna i lägenheten är begränsade till sängen och rummet där sängen stog.

Händelsförlopp

Se bifoga bilag.

Direkta orsaker till olyckan

Det mesta tyder på att sänglampan hamnat i sängen och antänt sängkläder och madrass, lampa låg i säng vid hittad person.

Bakomliggande orsaker till olyckan

På något sätt har lampan tänts och fallit från nattduksbordet ned i sängen

Insatsen

Larm om undersökning röklukt, vid framkomst konstaterad brand med nollplan ca. 30 cm över golv. Inträngning med rökdykare som öppnar fönster och dörrar för vädring av lägenhet samt insats med övertrycksfläkt i trapphus för snabbare ventilerings. Rökdykare släckt av öppna lågor och upptäckt avliden person i sängen. Räddningstjänst avbruten 08:10 och vi har fortsatt att ventilerar ut brandgaser. IT anlant till platsen och vi har gemensamt gått igenom insatsen och dess genomförande som gått mycket bra trots tragisk utgång, snabb utventilering av brandgaser och mycket lite restvatten efter släckinsats. Vi har även löst problemet trots att vi ej haft vår egen förstabil vid insatsen

Efter insatsen genomfördes kamratstöd med gott resultat.

Förslag på åtgärder


Läslampor av typen halogen avger hög värme som när den kommer i kontakt med brännbart material typ tyg lätt antänder materialet För att minska risken att lampor antänder brännbart material är det lämpligt att lamporna är fast monterade och inte kan falla ned i exempelvis sängen.

Återföring av kunskap

Stn. 20

Stn. 40

Stn. 27

Hemvården Hjo kommun genom 

Skador sängsida



Säng från fotgavel



Lampa



