

## Utökad olycksundersökning

Dödsbrand/Bostadsbrand

### Urvalskriterier för undersökningen

- Dödsbrand
- Stor medial uppmärksamhet

### Undersökningens omfattning och metod

Följande rapport bygger på räddningstjänstens insatsrapport, uppföljning och intervjuer med insatspersonal samt samverkan med polismyndighetens tekniker och utredare. Den omfattar händelseförloppet runt branden samt hur räddningsinsatsen genomfördes.

### Bakgrund

En ensamstående man, ■■■ år gammal var tillsammans med sin hund boende i ett äldre hus i ■■■■. På morgonen var en grannes flicka på väg till skolskjuts och hon uppmärksammade att det brann med öppna lågor i mannens hus. Flickan vänder hem för att varsko sina föräldrar och fadern larmar och beger sig till platsen. Vid framkomst känner han på entrédörren med den är låst, han slår då sönder fönsterrutan i köksdelen och öppnar haspen till densamma men kan på grund av rökutvecklingen inte ta sig in i rummet. Inga ljud kunde höras från en ev. brandvarnare.

### Händelseförlopp och konsekvenser av olyckan

Larm inkom till SOS 08:05:03, räddningstjänsten första larm var 08:06:32.

Vid kvittens av larmet framkom misstanke om att en person var kvar i fastigheten och att det brann med öppna lågor. Vid 591:s framkomst brann det ut genom ett fönster mot framsidan. Insatsen inriktades mot livräddning och rökdykare gick in via ett fönster i köket då entrédörren var låst. Första släckinsatsen gjordes mot själva brandrummet och därefter direkt efter ett första släckförsök gjordes en vidare sökning mot köket och där fann man en man liggande ■■■■ på köksgolvet. Mannen togs ut och Hjärt- lungräddning påbörjades direkt ute på gården.

Hjärtstartare kopplades upp men ingen defibrillerbar rytm kunde analyseras. Hjärt-lungräddning pågick tills ambulans var på plats och de avbröt behandlingen. Insatsen fortsatte med invändig och utvändig släckning tills att bedömningen gjordes att invändig insats var för riskfylld. Fastigheten var då helt övertänd och inriktningen övergick till att skydda andra byggnader på tomten.

Fastigheten fick brinna ner under kontrollerade former och brandresterna släcktes ner av kvarvarande resurs från Ljusdal.

## Räddningsinsatsen

Styrkan från Järvsö var först på plats och branden hade vid deras framkomst brutit igenom fönster ut mot [REDACTED]. En granne mötte upp och talade om att det med all säkerhet fanns en person kvar i fastigheten. Rökdykare gjorde angrepp in igenom det öppna köksfönstret och påträffade nästan direkt en man som låg [REDACTED] på köksgolvet. Mannen togs ut via entrédörren där insatsledaren och annan räddningspersonal påbörjade livräddning med Hjärt-lungräddning och uppkoppling av hjärtstartare. Hjärt-lungräddning pågick tills ambulans anlände och konstaterade att mannen var avliden. [REDACTED]


[REDACTED] En av rökdykarna glömde fälla ner andningsmaskens Spirohatchslucka vid inträngandet varvid han andades in några andetag av brandgasen. Han påtalade ingen påverkan av händelsen varvid ingen oxygenbehandling i efterhand erbjöds.

Efter den första livräddningsinsatsen fortsatte rökdykning med inre släckning och med stöd av styrkan från Ljusdal som bytte av rökdykare och genomförde utvändig släckning via fönster och höjdfordon. Även mannens hund hittades avliden i det stängda badrummet. Branden utvecklades snabbt när bjälklaget upp till andra våningen bröts igenom av branden och beslut gjordes att avbryta invändig insats och retirera ut. Utvändiga släckförsök fick även de avbrytas och höjdfordon fick flyttas pga. av strålningsvärmen. När inga släckinsatser bedömdes framgångsrika gjordes omfall till att skydda omkringliggande byggnader och skjuta undan mannens personbil som i annat fall riskerade skadas. Byggnaden fick därefter brinna ner under kontrollerade former.

Polisen påbörjade under släckinsatsen faktainsamlade och intervjuer med insatspersonal, grannar och anhöriga. Mannens identitetshandlingar upphittades och överlämnades till polispatrullen.

## Erfarenheter av händelsen

Trots att insatspersonalen mentalt hade möjlighet att förbereda sig för att det handlade om en livräddningsinsats, gjordes en del misstag som har fått till följd att en avvikelserapport har skrivits. Rökdykare hade inte någon rökdykarledare vid inträngandet och heller ingen rökdykarledarslang. En av rökdykarna var inte insatsberedd i och med att Spirohatchluckan inte fällts ner. Insatsledaren blev låst i livräddningsinsatsen vilket innebar brist i den direkta ledningen på skadeplatsen. Underkylt regn i kombination med stark kyla fick vindrutorna på räddningsfordonen att frysa igen. Släckfordonet från Ljusdal fick stanna efter vägen för att skrapa rutorna, inga isskrapor fanns i fordonen.



## Räddningstjänsten Ljusdals kommun

Olle Björk  
0651-180  
070-6968025  
[olle.bjork@ljusdal.se](mailto:olle.bjork@ljusdal.se)

