



Undersökningsprotokoll

Olycksundersökning

Datum
2013-01-10

Handläggare
Mikael Svantesson

ID Brandutredning

Anledning till undersökningen:

Dödsbrand i Flerbostadshus



Uppdragsgivare: Norra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund
Uppdrag: Brandorsaksundersökning
Undersökningen utförd: 2012-10-14 av Räddningstjänsten och Polismyndigheten
Bilagor: Fotobilaga

Upplysningar om branden

Larmtid: 2012-10-12 Klockan 20:16:50
Adress: [REDACTED] 3 trappor
Objektstyp: Flerbostadshus
Startutrymme: Köksdelen i Lägenheten
Startföremål: Cigarettfimp i soppåse
Brandorsak: Glödande brand från soppåse
Insatsrapport: 2012A01004

Objekt och händelsebeskrivning.

Beskrivning av objektet.

Lägenheten består av 2 rum och kök.

Lägenheten är belägen på tredje våningen i ett flerbostadshus.

Flerbostadshuset är beläget i stadsdelen [REDACTED] i Trollhättans kommun.

Händelsen.

Lägenhetsbrand i flerbostadshus.

Branden har fått fäste i köket.

Branden genererade mycket brännbara gaser vilket har avtecknats sig i lägenheten i form av värme och ett nollplan som visar att lägenheten varit fylld med giftig rök.

I branden omkom en kvinna [REDACTED]

Undersökning:

Omständigheter.

Brandorsaksundersökningen genomfördes med anledning av brand i lägenhet den 12 oktober 2012.

Lägenhetsinnehavaren som befann sig i lägenheten vid branden , en kvinna född ■■■ omkom. Enligt Myndighet för samhällskydd o beredskap skall alla bränder med omkomna personer inblandade utredas.

Insatsutvärdering

Viktiga tider i insatsen

20:16 Larm från inringare som hör brandvarnare från lägenhet och ser även rök i trapphuset.

20:23 Räddningstjänsten kvitterar sig framme därefter följer arbetsledarens orientering, bedömning, beslut och order.

20:29 Sker dörrforcering intill lägenheten.

20:32 Hittas kvinnan av rökdykare.

Insatsen fungerade bra enligt standardrutin.

Den funktionsbristen som upptäcktes och dokumenterades var rökdykar kommunikationen.

Räddningstjänstens åtgärder

-Dörrforcering.

-Värmekamera/IR teknik.

-Rökdykning - Släckning.

-Rökdykning - Livräddning.

-Ventilation genom röklucka i trapphus.

-Ventilation i brandrummet genom räddningstjänstens fläktar.

-Ventilation i hotade utrymmen genom räddningstjänstens fläktar.

Ledning i samverkan med polis och ambulans

-Avslutande av räddningstjänst gjordes av räddningsledaren klockan 21:20.

-Efterföljande åtgärder där bevakningen övertogs av fastighetsbolaget/bostadsrättsföreningen

-Saneringen av lägenheter genomfördes av ■■■ fastighetsjour.



Brandorsak.

De hushållsopor, cigarettfimpar m.m som låg i brandresterna på golvet nedanför underskåpet talar för att det stått en soppåse på golvet vid tillfället för branden.

Brandbilden på platsen talar för att branden startat lågt ned vid golvet framför underskåpet i samma område som cigarettfimpar och hushållsopor låg.

Ett tänkbart scenario kan vara att lägenhetsinnehavaren tömt en eller flera askkoppar i soppåsen och att en glödande fimp orsakat branden.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

-Insatsrapport 2012A01004.

-Protokoll från brandorsaksundersökning gjord av polismyndigheten och räddningstjänsten.

-Fotodokumentation gjord av räddningstjänsten.

Fotobilaga:



