

## Förundersökning

**Brand i lägenhet [REDACTED] Malmö**  
**2014-12-23**



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Bertil Nilsson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diatienummer:	1900.2014.05278
Händelse:  Branden/olyckan 2014-12-23 tisdag, klockan. 11.26 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2015-01-20	Förundersökning	BLN	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2014/05875. Bilaga 1

Polisrapport: K529759-14. Bilaga 2

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

### ***Beställning/uppdrag***

Underlag till vidare utredning.

### ***Byggnad/Objekt/Händelse***

Flerbostadshus i betongkonstruktion beklätt med tegel. Uppförd 1980 i 10 våningar.

### ***Beskrivning händelse***

Förbipasserande upptäckte rök från balkong på nionde våningens och larmade räddningstjänsten. Räddningstjänsten tog sig upp i trapphuset och forcerade dörren för att komma in i lägenheten. Väl inne i lägenheten hittades kvinnan på golvet intill sovrummet. Kvinnan togs ut och fördes till sjukhus där hon konstaterades avliden.

### ***Trolig orsak***

Brand i säng eller sängkläder orsakad av en nerfallen lampa alternativt en värmefilt i sängen. Den nerfallna lampan är den orsak polisens tekniker framfört. Därefter har efter samtal med hemtjänstpersonal även framkommit att kvinnan gärna använde värmefilt. Inget av alternativen är säkerställda.

Det fanns även mycket lös kabel dragen i sovrummet vilket både kan vara en brandrisk men även snubblingsrisk. Vid snubbling kan den boende få sladden om foten eller dylikt och en lampa kan fall ner på något brännbart. Detta kan också kan vara en orsak till branden. Kvinnan hade ca 08.30 haft besök av hemtjänst så brandstarten har skett mellan 08.30 -11.25 då räddningstjänsten larmades.

### ***Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering***

En fortsatt utbildning/information av hemtjänst måste genomföras för att de ska kunna bedöma brandriskerna i hemmen hos vårdtagare.

Utredaren föreslår ingen vidare utredning.

*Lund 2015-01-20*

*Bertil Nilsson  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2014/05875

Polisrapport K529759-14  
Intervju med styrkeledare, hemtjänstens sektionschef  
Besök på plats 29 dec 2014



Trapphus





Dörr mot sovrurn



Sovrum trolig plats där branden startat



Sovrum