

Förundersökning

Brand i villa [REDACTED], Malmö
2019-11-04





DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Hanna Sellehed
Diarienummer:	2019-002763
Händelse: Branden/olyckan 2019-11-04, måndag, klockan. 05.38 Händelserapport 2019-005583	

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Hanna Sellehed

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en villa uppförd år 1924 i två plan med källare. Fasaden är klädd med tegel och bjälklaget är i trä. Byggnadens brandtekniska klass är Br 3 och klassas som småhus vilket innebär att hela huset är en enda brandcell.

Beskrivning händelse

Vid räddningstjänstens framkomst möttes de av uppringaren som är en granne till den drabbade villan. Grannen berättade att det bor en äldre man i byggnaden. Räddningstjänsten kunde snabbt konstatera rökutveckling från andra våningen. För att kunna kom in i huset var man tvungen att genomföra dörrforcering av ytterdörren. Rökdykarna började med att undersöka plan två där det fanns mycket bråte och mindre utrymmen. Bedömning gjordes att rökdykningen skulle avslutats efter att samtliga plan hade genomsökts och ingen person var funnen. Släckningsarbetet skedde från utsidan byggnaden då det fanns risk för ras i byggnaden. Detta bidrog till att släckningsarbetet pågick under en längre tid. Beslut togs om att taket skulle lyftas av med hjälp av en lyftkran för att komma åt branden. Rivningen skulle ske med stor försiktighet med tanke på att det kunde finnas en person kvar på andra våningen. När taket hade frilagts hittades en person på andra våningen.

Beskrivning skador

Totalskada på byggnaden (foto 1). En person avliden.

Trolig orsak

Branden har startat på andra våningen. Orsaken till branden är okänd.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Ingen vidare hantering.

Utredningen skickas till:

- Räddningstjänsten Syd, distrikt Jägersro för information
- Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
- Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information
- Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl

Lund, 2020-04-21

Jonas Sandberg

Räddningstjänsten Syd

Kvalitetsgranskat av
Dan Persson
Brandinspektör

Källhänvisning
Händelserapport 2019-005583
Intervju med insatschef

Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2012, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, Statens Kriminaltekniska laboratoriums kurs i brandutredning.



Foto 1. Kraftiga brandskador på byggnaden.