



Räddningstjänsten
Handläggare, telefon
Daivd Hultman, 0152-29192

Datum
2018-01-29
Vår beteckning

Ert datum
Er beteckning

1(4)

BRAND-/OLYCKSUTREDNING 35:ANS RESTAURANG

ALLMÄNT

Insatsrapport nr.	-	Larmtid	-
Objektsnamn	35:ans restaurang	Objektsadress	Mariefredsvägen 35
Olyckstyp	Brand i byggnad	Objektstyp	Restaurang
Startutrymme/föremål	Byggnad	Brandorsak, prel	Okänd
Omfattning	Hög	Personskador	Inga

Utredningen utförd av: David Hultman, brandutredare

Räddningstjänsten Eskilstuna undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.



Källa: Eniro.se

SAMMANFATTNING



Bild: Översikt av brandplatsen två dagar efter branden.

Brand inträffade i köks- och beredningsdelen av 35:ans Restaurang. Materiella skador blev omfattande, dock skadades inga personer. Teknisk undersökning är genomförd, dock utan att kunna klarlägga orsakerna till branden.

PROTOKOLL

Anledning till undersökning

Omfattande brand i restaurang.

Undersökningen utförd av

David Hultman

Beskrivning av objektet

Objektet är en restaurang med verksamhet i drift. Dock stängt för helg/natt vid brandtillfället. Byggnaden är uppförd etappvis vid olika tillfällen. Den brandhärjade delen är uppförd som en våning ovan mark plus vind. Byggnadsmaterialen är huvudsakligen trä och plåt (trästomme, träfasad och plåttak).

Beskrivning av händelsen

Larm inkom om brand i byggnad på Mariefredsvägen 35 i Strängnäs. Inringare hade redan en timme tidigare förnummit röklukt utan att kunna lokalisera denna. Vid Räddningstjänstens framkomst påbörjades ett försök till invändig släckning. Ingen brandhärjad kunde dock lokaliseras i markplan. Däremot fanns vid framkomst en påtaglig rökutveckling från vindsutrymmet som sedan tilltog under tidens gång. Släckförsök gjordes och förstärkning rekviderades från grannkommunen. Delar av byggnaden kunde räddas medan vissa delar totalskadades. Grävmaskin fick användas för att få stopp på brandspridningen. Inga personer kom till skada vid händelsen.

Slutsatser

Undersökningen påvisar inga tydliga spår som gör att orsakerna till olyckan kan klarläggas. Då stora delar av byggnaden är förstörd av brand och brandsläckningsarbete har möjligheterna till det tekniska utredningsarbetet begränsats kraftigt.

Erfarenheter

Att i skäligen omfattning utreda orsakerna till olyckan anses genomfört. Brandorsaken har dock ej kunnat fastställas.

Arbetet har utförts genom att undersöka brandplatsen i hopp om att finna primärbrandområde. Utredande personal har samverkat med Polismyndighetens kriminaltekniker.

Förslag

Att erhålla en så tidig upptäckt av brand som möjligt är viktigt för att möjliggöra en effektiv räddningsinsats. Det fanns inte något kvar på tidig upptäckt av brand för den aktuella verksamheten eller byggnaden. Att ha ett system för att detektera brand är dock något som möjliggör en snabbare insats och i förlängningen också mindre omfattande egendomsskador vid brand.

Åtgärder

Dialog med tekniska roteln om brandorsak. Delgivning av rapport till Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Räddningstjänsten internt. Utredningen är upprättad som allmän handling.

För Räddningstjänsten Strängnäs

.....

David Hultman/Brandutredare

Tel: 0152-29192

BILDBILAGA

Inga bilder