

Förundersökning

Brand i garage [REDACTED] Malmö
2018-05-22



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Ulf Bergholm
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2018.02134
Händelse: Branden/olyckan 2018-05-22, tisdag, klockan. 13.28 Händelserapport	

Bilagor:

Händelserapport: 2018-02588 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är ett dubbelgarage som delas med fastigheten på [REDACTED] Byggnadsmaterialet i garaget är regelverk av trä och fasaden består av stående träpanel.

Beskrivning händelse

Vid räddningstjänstens framkomst brann det i träpanelen på fasaden och upp i takkonstruktion på garaget. Rök trängde ut genom nästan hela takfoten. Branden släcktes och därefter fortsatte arbetet med att frilägga takkonstruktionen.

Beskrivning skador

Blomlådan, fasaden, delar av plåttaket och takkonstruktionen har fått brandskador (foto 1-3). Stora delar av dubbelgaraget har fått rök och sotskador.

Trolig orsak

Den troliga orsaken är att en person har rökt och fimpat i blomlådan på natten, detta enligt ägaren. Ingen har varit hemma på förmiddagen. En mindre jordbrand i blomlådan har startat och mitt på dagen efter då solen strålar in som mest på blomlådan startar branden. Branden sprider sig från blomlådan till träfasaden.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Två dagar tidigare hade räddningstjänsten uppmärksammat detta problem med att fimpas i blomlådor/krukor då det kan orsaka en brand. Information om denna typ av bränder gick ut på räddningstjänstens Facebooksida och lokaltidningen uppmärksammade detta med en artikel.

Utredaren föreslår ingen vidare utredning.

Utredningen skickas till:

- Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för kännedom
- Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl

Ort, Datum
Lund 2018-06-15

Ulf Bergholm
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Kvalitetsgranskat av
Anna Andersson Carlin
Brandingenjör

Källhänvisning
Händelserapport 2018–02588
Intervju med insatschef, utredaren gjorde platsbesök 2018-05-23.

Ulf Bergholm, Brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2006, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens Kriminaltekniska laboratorium samt Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad Universitet.



Foto 1. Brand i blomlådan och upp på fasaden.



Foto 2. Branden spreds från fasadbrädorna och genom den luftade takfoten till vinden.



Foto 3. Brandskador upp på vinden.