

Datum
2022-09-14

Diarienummer
2022-000880

Olycksutredning

Utökad olycksutredning



Olycka med elsparkcykel på cykelväg i Hofors

2022-07-30

Utredare:
Magnus Östlund
Gästriked Rådningstjänst



Sammanfattning/Åtgärdsförslag

En person hittas avliden i vattnet vid en mindre bro för gång och cykelväg. Bredvid personen i vattnet hittas en elsparkcykel. Det finns inga vittnen till själva olyckan varför den bakomliggande orsaken är okänd.

Åtgärdsförslag:

- Inga förslag.

Undersökningens genomförande

Intervjuer

Intervjuer genomfördes med personal ur räddningstjänstens egna styrkor.

Dokumentation

Utredaren har tagit del av följande dokumentation:

- Räddningstjänstens händelserapport
- Bilder tagna från olycksplatsen.

Platsbesök

Platsbesök genomfördes av Brandinspektör Magnus Östlund 2022-08-01.

Rapport

Rapporten upprättades den 2022-08-09 av Brandinspektör Magnus Östlund.

Lärande från olyckor

Gästrikke räddningstjänst avser att sprida denna rapport som information till följande.

- Hofors kommun, säkerhetsavdelningen.
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Gästrikke Räddningstjänst

**Anledning till undersökning**

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomfördes vid larm om en olycka med en elsparkcykel den 30 juli 2022.

Plats

Kanalgatan i Hofors.

Beskrivning av händelse

En person hittas avliden i vattnet vid en mindre bro för gång och cykelväg. Bredvid personen i vattnet hittas en elsparkcykel.

Beskrivning av objekt**Fordon**

Elsparkcykel, för räddningstjänsten av okänt märke eller modell.

Personskador

■■■■■■ års ålder omkommer. Det är för räddningstjänsten okänt om ■■■■■■ omkommit genom drunkning eller av de skador ■■■■■■ fått vid olyckan.

Egendomsskador

Okänt vilka skador som fanns på elsparkcykeln.

Miljöskador

Inga för räddningstjänsten kända miljöskador.



Orsaksutredning

Orsaker till olyckan

Den direkta orsaken till olyckan är att [REDACTED] som framför den troligen förlorat kontrollen och kört ned i vattnet.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Det är för Gästrikke Räddningstjänst okänt vad de bakomliggande orsakerna till olyckan är.

Olycksplatsen

Olycksplatsen ligger i en svag vänstersväng för biltrafik och en bro över en kanal, som övergår till en gång och cykelväg. (se bild 1).



BILD 1: Röda pilen visar från vilket håll personen kom åkande på sin elsparkcykel. Olycksplatsen har markerats med en röd stjärna. Blå pil visar svängen in på bron och cykelvägen. Grön pil visar vägens fortsättning.



Olycksförloppsutredning

██████ har färdats på sin elsparkcykel på Kanalgatan och av okänd anledning åkt ned i vattnet till höger om bron (se bild 2). Vid fallet så skadas ██████, antingen i själva bron eller de stenar som ligger i kanten av kanalen (se bild 3). Vattnet är inte djupt utan det kan vara så att ██████ i den steniga botten. ██████ hittas ██████ i vattnet och vänds samt hålls uppe över ytan tills ambulans kommer fram. Det är inte känt hur lång ██████ legat på platsen innan upptäckt. Bredvid ██████ hittas elsparkcykeln (se bild 4).



*Bild 2: Röda pilen visar hur färden gått innan kollisionen.
Röda stjärnan visar kollisionplatsen.*



Bild 3: Bilden visar flertalet stenar, bron och hur grunt det var på platsen.



Bild 4: Röda pilen visar den väg som [redacted] kommit ifrån. Gula pilen visar elsparkcykeln.



Insatsutvärdering

Insatsens händelseförlopp

Larm om drunkning inkom till Gästrikke Räddningstjänst lördagen den 30 juli 2022 klockan 04:53.

Första enhet som kommer fram är en ambulans efter ca 6 minuter.

Räddningstjänsten anländer ca 1 minut efter ambulansen och får information om att personen är avliden.

Personalen på plats hjälps åt att lyfta upp den omkomne på land och in i ambulansen.

Inga fördröjningar eller brister har rapporterats efter insatsen och det har inte framkommit något under utredningens arbete.

Avgörande faktorer för insatsen

Ambulans är först på plats och meddelar räddningspersonalen vid deras framkomst att något liv inte fanns att rädda. Detta gör att resterande del av insatsen kan ske lugnt och säkert.

Slutsatser för insatsen

Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna.

Erfarenhetsåterföring

- Inget har framkommit under utredningen.

Magnus Östlund

Brand och olycksutredare
Gästrikke räddningstjänst