



Brandförsvaret
Olycksutredning

Datum:
2025-05-08

Diarienummer:
RÄN 2024-00044

Handläggare:
Jenny Ahlfont

Olycksutredning

Dödsbrand i Villa, [REDACTED] Uppsala



DOKUMENTINFORMATION

Dödsbrand i villa

 Uppsala, 2024-12-11

Händelserapport: G2024.143772

SOS Ärendenummer: 5.6524038.2

Handläggare: Jenny Ahlfont

Foton: Foto på framsida är taget av brandförsvaret vid ankomst av första enhet.

Innehåll

1.	Inledning.....	4
1.1.	Bakgrund.....	4
1.2.	Syfte och mål	4
1.3.	Avgränsningar.....	4
1.4.	Metod.....	4
1.5.	Mottagare.....	4
2.	Objektsbeskrivning	5
3.	Händelseförlopp.....	6
3.1.	Förlopp innan branden	6
4.	Analys.....	7
5.	Åtgärdsförslag.....	7

1. Inledning

Olycksutredningen utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ där det anges att en räddningsinsats efter den är avslutad ska undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Vidare är olycksutredningens syfte att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen, och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

1.1. Bakgrund

Larm om brand i villa inkom till räddningstjänsten klockan 02:27 på natten den 11 december 2024. När första insatsperson anländer till platsen är villan helt övertänd och det går på grund av strålningsvärmen inte att komma nära. Villan var bortom räddning och en person som befann sig i villan omkommer.

1.2. Syfte och mål

Befintlig händelse faller under Uppsala brandförsvars fastställda kriterier för olycksutredning nivå 2 då en person omkom i branden. Syftet med utredningen är att lära och ta vara på erfarenheter som sedan kan användas för att se över rutiner och arbetssätt.

Målet med utredningen är att få erfarenheter för att utveckla arbetet med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta personer.

1.3. Avgränsningar

Brandplatsundersökning har ej genomförts av denna händelse.

1.4. Metod

Insamling av uppgifter har skett genom:

- Granskning av händelserapport med tillhörande foton
- Samtal med insatspersonal
- Samtal med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen

1.5. Mottagare

Mottagare av utredningen är enhetschef för enheten Riskhantering, avdelningschef för Räddning och förebyggande samt brandförsvarets projektgrupp för förebyggande arbete kopplat till riskgrupper.

Utredningen delges även representanter för vård- och omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

2. Objektsbeskrivning

Byggnaden som brann var en 1,5 plans villa i trä på landsbygden vid [redacted] i utkanten av Uppsala kommun. Bredvid villan fanns vid tillfället en byggbarack. På ett avstånd av cirka 10 meter fanns ytterligare ett mindre bostadshus samt på cirka 19 meters avstånd en ladugårdsbyggnad.



Figur 1 Flygfoto från brandförsvarets databas Daedalos 2025-03-13. Flamman visar huset som brann och gul rektangel visar ungefärlig placering av byggbarack vid tillfället för branden samt närliggande hus och lada.

3. Händelseförlopp

Larm om brand i byggnad inkommer till SOS onsdagen den 11 december 2024 klockan 02:15 på natten. Inringare anger att det brinner med öppna lågor och att hen inte vet om det finns någon person kvar i byggnaden.

Under framkörning till branden inkommer ytterligare information från SOS att det troligen finns en person kvar i byggnaden.

Brandförsvaret anländer till platsen klockan 02:27. Första insatsperson på plats har då sett branden i villan på långt håll under framkörning. Vid framkomst är villan helt övertänd och det brinner med lågor ut genom fönster och takfot. Risk finns för brandspridning till närliggande barack och hus. Första styrka försöker dämpa branden för att minska risken för brandspridning. På grund av strålningsvärmen går det inte att komma nära huset och försöken att dämpa branden ger dålig effekt. När insatsledare anländer till platsen tas beslut om att låta huset brinna ner under kontrollerade former och fokus blir att skydda närliggande byggnader.

Branden avtar när bränslet förbrukas. En styrka stannar kvar och bevakar och eftersläcker glödbänder. Insatsen avslutas och bevakning lämnas över till fastighetsägaren samt polis för undersökning.

3.1. Förlopp innan branden

Efter intervju med personer på kommunens hemtjänst och trygghetsjour framkommer information om förloppet innan brandförsvaret larmades via SOS.

Personen som bodde i villan hyrde bostaden av en privatperson. Personen hade biståndsbefrövd tillgång till hemtjänst och hade trygghetslarm.

Hemtjänsten i Uppsala har en riktlinje med tillhörande checklista för att förebygga brand hos den enskilde personen/brukaren. Checklistan utgör ett underlag för riskbedömning och görs tillsammans med brukare. Riktlinjen och checklistan har använts i detta fall, brukaren hade dock avböjt användning av checklistan och vidare förebyggande åtgärder. Enligt personal fanns brandvarnare i bostaden i mars 2023. Om det fanns vid tillfället för branden är dock osäkert.

Enligt information från hemtjänsten har det veckorna innan branden förekommit flera incidenter med brand på grund av rökning och levande ljus. Brukaren har då själv kunnat släcka bränderna.

Natten då branden skedde larmade brukaren flera gånger via trygghetslarmet. Först inkom flera larm av social karaktär men sedan larmade brukaren och sa att det brinner. Trygghetsjouren uppfattade inte larmet som skarpt men larmade ut en nattpatrull till bostaden för undersökning. Åtta minuter senare larmade brukaren igen via trygghetslarmet och sa att det brinner. Vid detta tillfälle hör trygghetsjouren ljud från branden i bakgrunden. Nattpatrullen har ännu inte anlänt till platsen. SOS larmas men har enligt trygghetsjouren svårt att uppfatta rätt adressen vilket gör att det tar tid för larmet att komma ut. När larmet inkommer från trygghetsjouren har larm om branden redan inkommit från någon som sett branden.

4. Analys

Brandförsvaret hade inte möjlighet att gå in i byggnaden då branden vid framkomst var för kraftig. Målet med insatsen som var att skydda omkringliggande byggnader uppfylldes. Insatsen blev relativt okomplicerad på grund av förutsättningarna.

Om en tidig detektering funnits hade brandförsvaret kunnat larmas ut tidigare och därmed haft bättre möjligheter att påverka branden och rädda liv.

Rökdetektering kopplat till trygghetslarmet skulle ha kunnat upptäcka branden i ett tidigt skede. Vid aktuell händelse fanns inte möjligheten att använda denna typ av kopplade rökdetektorer inom Uppsala kommun. Upphandling av rökdetektorer kopplade till trygghetslarm har dock utförts och är klar men det saknas beslut om hur och när dessa ska användas som en åtgärd.

Enligt information från hemtjänst/trygghetsjour har rutin redan ändrats så vid uppgift om brand ska SOS larmas direkt även om det finns osäkerhet i informationen.

Ytterligare förebyggande åtgärder som till exempelvis mobil sprinkleranordning hade kunnat dämpa branden vid detektering samt kunnat rädda livet på brukaren.

Checklistan har använts i detta fall enligt den beslutade riktlinjen som finns, vilket är positivt. Brukaren har dock tackat nej till vidare hjälp och eventuella förebyggande åtgärder. Det har inom ramen för denna utredning inte analyserats om det funnits andra möjligheter att hjälpa brukaren få ett bättre förebyggande brandskydd, till exempel genom bättre råd och information, kontakt med anhöriga med mera.

5. Åtgärdsförslag

Nedan presenteras åtgärdsförslag som skulle kunna förhindra eller mildra konsekvenserna av liknande händelser. Åtgärdsförslagen är riktade till vård- och omsorgsförvaltningen.

- Utvärdera och förbättra riktlinjen och ärendegången vid utfallet när personer tackar nej till användandet av checklistan eller fall där personen tackar nej till eventuella efterföljande förebyggande åtgärder. Utveckling och förslag på hantering bör ske i samråd med brandförsvaret.
- Se över möjligheterna att koppla brandvarnare till trygghetslarm samt ta fram lämpliga rutiner och riktlinjer kopplat till detta.
- Se över möjligheten till ytterligare förebyggande åtgärder för riskpersoner som exempelvis mobil sprinkleranordning.