

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fastighet.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 13.32.00 om brand på adressen. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Vid framkomsten konstaterades brand på andra våningsplanet. Räddningstjänstens första åtgärd var att ta upp hål i yttertaket för rökventilation. Rökdykare sattes in och branden släcktes med vatten från tankbil.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i spåntaket under tegelpannorna. Branden har uppkommit genom gnistor från skorstenen. Den aktuella morgonen hade man gjort upp en brasa i spisen. Kraftigt blåsväder rådde under dagen. Yttertaket bestod av spåntak som man lagt tegelpannor på. Gnistor från skorstenen hade då kommit under tegelpannorna och antänt spåntaket.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till angränsande fastigheter förelåg.

SLUTSATS

En mindre soteld hade uppstått. Glödande sotflagor hade blåst under tegelpannorna och antänt det torra spåntaket.

ERFARENHETER

Ett antal takbränder har visat att det är olämpligt med tegeltak lagda på spåntak.